

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Ehdottoman Tärkeä Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia tarkistamaan kiväärien ja haulikoiden vähimmäisturvakaasimitat. Oikea headspace on ratkaisevan tärkeää, jotta ampuma-ase voi ladata ja ampua patruunan turvallisesti, estäen mahdollisia toimintahäiriöitä tai turvallisuusriskejä. Nämä mittarit ovat välttämättömiä uusien piippujen lataamisessa, rutiininomaisessa huollossa tai käytettyjen aseiden arvioinnissa ostopäätöksiä varten. Avainominaisuudet: Tarkka koneistus: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkasti SAAMI-määritysten mukaan, mikä takaa tarkan ja luotettavan mittauksen. Kaliberikohtaisuus: Saatavilla laaja valikoima kaliibereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-aseita, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useiden alustojen kanssa. Kestävä rakenne: Rakennettu kestämaan toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne takaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaympäristöissä. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliiperin ja mittarityylin mukaan Vaatimustenmukaisuus: Valmistettu SAAMI-määritysten mukaan Asiakaspalautteet: Asiakkaat arvostavat Clymer Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat varmuuden ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat laajaa saatavilla olevien kaliibereiden valikoimaa, mikä mahdollistaa sopivan mittarin valitsemisen omiin tarpeisiin. Kestävä rakenne korostuu usein, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa laajan käytön jälkeen. Clymer Go Headspace Gauges -mittarien sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi lataukset täyttävät vähimmäisturvamittojen vaatimukset, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184100490
- Valm.nro: G07.62X39
- Korkeus: 0.4"
- Leveys: 0.4"
- Materiaali: Steel
- Model Number: 7.62x39mm Go
- Paino: 0.1 lbs
- Patruuna: 7.62 x 39 mm Russian
- Pituus: 1.495"
- Tyyli: Go Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 58mm

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Johdanto

Kiitos, että valitsit HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen mittarin käyttöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on kiväärin patruunahuoneen pituuden mittaaminen ja testaaminen.
- Käsittele aina aseita ja ammuksia varoen ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö välittömästi ja hae korvaava tuote.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen mittarin käyttöä.
- Käytä mittaria hyvin valaistussa ja turvallisessa ympäristössä.
- Vältä mittarin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Älä koskaan pakota mittaria patruunahuoneeseen; sen tulisi istua tiukasti ilman liiallista painetta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, mittarin käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

2. Mittarin käyttö

- Aseta Go Gauge aseeseen patruunahuoneeseen.
- Työnnä mittaria varovasti patruunahuoneeseen, kunnes se pysähtyy.
- Jos mittari mahtuu ilman vastusta, patruunahuoneen pituus on hyväksyttävissä rajoissa.
- Jos mittari ei mahdu tai vaatii liiallista voimaa, patruunahuoneen pituus saattaa olla liian lyhyt, ja suositellaan lisätarkastusta pätevällä asehuoltajalla.

3. Käytön jälkeinen huolto

- Käytön jälkeen puhdista mittari pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua mahdolliset roskat tai kosteus.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä mittari vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä metallin kierrätyksestä ja jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä mittaria tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen tuotteeseen, viittaa viralliseen verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja kysy ammattilaisilta, kun olet epävarma. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi