

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184110121
- Mfr. No.: NG12
- Cartridge: 12 Gauge
- Style: No Go Gauge
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 12 GA WSKAŹNIK ODSTĘPU ZAPOROWEGO STAL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Danke, dass du dich für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und genaue Messung der Kammerlänge deiner Waffe zu gewährleisten. Es ist entscheidend für das Einsetzen eines neuen Laufs und zur Überprüfung des Headspace, bevor du eine gebrauchte Waffe abfeuerst. Dieser Sicherheitsanleitungsfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die sichere Verwendung der HEADSPACE GAUGE sicherzustellen, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Lies die Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Messgerät mit den Spezifikationen deiner Feuerwaffe kompatibel ist.
- Überprüfe das Messgerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Messgerät an einem sicheren und trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde Unfälle oder unsichere Bedingungen den zuständigen Behörden.
- Überprüfe Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Wenn du die HEADSPACE GAUGE verwendest, befolge diese spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Messgerät verwendest.
- Verwende das Messgerät in einer gut beleuchteten und kontrollierten Umgebung.
- Übe keinen Druck auf das Messgerät aus, wenn du es in die Kammer einführst; es sollte straff, aber ohne übermäßigen Druck passen.
- Wenn das Messgerät nicht passt, versuche nicht, es oder die Feuerwaffe zu modifizieren.
- Befolge die Spezifikationen des Herstellers für das Messgerät und deine Feuerwaffe.
- Konsultiere einen professionellen Büchsenmacher, wenn du dir über die Verwendung des Messgeräts unsicher bist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung der HEADSPACE GAUGE:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Reinige die Kammer der Feuerwaffe, um Schmutz oder Hindernisse zu entfernen.

2. Verwendung des Messgeräts:

- Führe das NOGOMessgerät in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Schiebe das Messgerät vorsichtig in die Kammer, bis es stoppt. Übe keinen Druck aus.
- Wenn das Messgerät ohne Widerstand passt, ist der Headspace zu groß, und die Feuerwaffe könnte unsicher sein.
- Wenn das Messgerät nicht passt, ist der Headspace akzeptabel.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne das Messgerät aus der Kammer.
- Reinige das Messgerät nach der Verwendung, um seine Genauigkeit zu erhalten.
- Bewahre das Messgerät an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung der HEADSPACE GAUGE befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge das Messgerät nicht im Haushaltsmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metallprodukten.
- Ziehe in Betracht, das Messgerät, wenn möglich, zu recyceln.
- Stelle sicher, dass das Messgerät so entsorgt wird, dass es keine Risiken für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der HEADSPACE GAUGE kontaktiere bitte den Hersteller oder sieh in der Produktdokumentation nach. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung der HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Waffenpraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for choosing the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. This product is designed to ensure safe and accurate measurement of the chamber length of your rifle. It is essential for chambering a new barrel and for checking headspace before firing a used gun. This safety instruction guide provides important information on the safe use, installation, and disposal of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the HEADSPACE GAUGE, please adhere to the following guidelines:

- Always read the instructions carefully before using the product.
- Ensure that the gauge is compatible with your firearm's specifications.
- Regularly inspect the gauge for any signs of wear or damage before use.
- Store the gauge in a safe and dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Keep the gauge out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the HEADSPACE GAUGE, follow these specific safety precautions:

- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before using the gauge.
- Use the gauge in a welllit and controlled environment.
- Do not force the gauge into the chamber; it should fit snugly without excessive pressure.
- If the gauge does not fit, do not attempt to modify it or the firearm.
- Follow the manufacturer's specifications for the gauge and your firearm.
- Consult a professional gunsmith if you are unsure about the usage of the gauge.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the HEADSPACE GAUGE:

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Clean the chamber of the firearm to remove any debris or obstructions.

2. Using the Gauge:

- Insert the NOGO gauge into the chamber of the firearm.
- Gently push the gauge into the chamber until it stops. Do not force it.
- If the gauge fits without resistance, the headspace is too large, and the firearm may not be safe to use.
- If the gauge does not fit, the headspace is acceptable.

3. PostUse:

- Remove the gauge from the chamber.
- Clean the gauge after use to maintain its accuracy.
- Store the gauge in a safe place.

Disposal Instructions

When disposing of the HEADSPACE GAUGE, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the gauge in household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of metal products.
- Consider recycling the gauge if possible.
- Ensure that the gauge is disposed of in a manner that does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the HEADSPACE GAUGE, please contact the manufacturer or refer to the product documentation. Ensure you have the product details available for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por elegir el MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Este producto está diseñado para asegurar una medición segura y precisa de la longitud de la recámara de tu arma de fuego. Es esencial para el chambering de un nuevo cañón y para verificar el headspace antes de disparar un arma usada. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información importante sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación de este producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar un uso seguro del MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA, por favor adhiérete a las siguientes directrices:

- Siempre lee las instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el medidor sea compatible con las especificaciones de tu arma de fuego.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier accidente o condición insegura a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA, sigue estas precauciones de seguridad específicas:

- Siempre usa protección ocular adecuada al usar armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de usar el medidor.
- Utiliza el medidor en un entorno bien iluminado y controlado.
- No fuerces el medidor en la recámara; debe encajar sin presión excesiva.
- Si el medidor no encaja, no intentes modificarlo ni modificar el arma.
- Sigue las especificaciones del fabricante para el medidor y tu arma.
- Consulta a un armero profesional si no estás seguro sobre el uso del medidor.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso del MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA:

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Limpia la recámara del arma para eliminar cualquier residuo u obstrucción.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor NOGO en la recámara del arma de fuego.
- Empuja suavemente el medidor en la recámara hasta que se detenga. No lo fuerces.
- Si el medidor encaja sin resistencia, el headspace es demasiado grande y el arma puede no ser segura para usar.
- Si el medidor no encaja, el headspace es aceptable.

3. Postuso:

- Retira el medidor de la recámara.
- Limpia el medidor después de usarlo para mantener su precisión.
- Almacena el medidor en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

Al eliminar el MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA, sigue estas pautas:

- No deseches el medidor en la basura doméstica.
- Verifica las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de productos metálicos.
- Considera reciclar el medidor si es posible.
- Asegúrate de que el medidor se elimine de manera que no represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud respecto al MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA, por favor contacta al fabricante o consulta la documentación del producto. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Jauges de Tête NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Ce produit est conçu pour garantir une mesure sûre et précise de la longueur de la chambre de votre arme. Il est essentiel pour le chambrage d'un nouveau canon et pour vérifier l'espace de tête avant de tirer avec une arme d'occasion. Ce guide de sécurité fournit des informations importantes sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

Pour garantir une utilisation sûre de la Jauge de Tête, veuillez respecter les directives suivantes :

- Lisez toujours attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que la jauge est compatible avec les spécifications de votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Rangez la jauge dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout accident ou condition dangereuse aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation de la Jauge de Tête, suivez ces précautions de sécurité spécifiques :

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la jauge.
- Utilisez la jauge dans un environnement bien éclairé et contrôlé.
- Ne forcez pas la jauge dans la chambre ; elle doit s'adapter sans pression excessive.
- Si la jauge ne s'adapte pas, ne tentez pas de la modifier ni de modifier l'arme à feu.
- Suivez les spécifications du fabricant pour la jauge et votre arme à feu.
- Consultez un armurier professionnel si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation de la jauge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation correctes de la Jauge de Tête :

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Nettoyez la chambre de l'arme pour enlever toute débris ou obstruction.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insérez la jauge NOGO dans la chambre de l'arme à feu.
- Poussez doucement la jauge dans la chambre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ne la forcez pas.
- Si la jauge s'adapte sans résistance, l'espace de tête est trop grand, et l'arme peut ne pas être sûre à utiliser.
- Si la jauge ne s'adapte pas, l'espace de tête est acceptable.

3. Après Utilisation :

- Retirez la jauge de la chambre.
- Nettoyez la jauge après utilisation pour maintenir sa précision.
- Rangez la jauge dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

Lors de l'élimination de la Jauge de Tête, veuillez suivre ces directives :

- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des produits en métal.
- Envisagez de recycler la jauge si possible.
- Assurez-vous que la jauge est éliminée d'une manière qui ne pose pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Jauge de Tête, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à la documentation du produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à disposition pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace des Jauges de Tête NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques d'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto i GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Questo prodotto è progettato per garantire una misurazione sicura e accurata della lunghezza della camera del tuo fucile. È essenziale per la camera di un nuovo cilindro e per controllare l'headspace prima di sparare un'arma usata. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni importanti sull'uso sicuro, sull'installazione e sullo smaltimento di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del GAUGE HEADSPACE, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il gauge sia compatibile con le specifiche della propria arma da fuoco.
- Ispezionare regolarmente il gauge per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conservare il gauge in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.
- Tenere il gauge fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali incidenti o condizioni di pericolo alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il GAUGE HEADSPACE, seguire queste precauzioni di sicurezza specifiche:

- Indossare sempre una protezione per gli occhi appropriata quando si utilizzano armi da fuoco.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il gauge.
- Utilizzare il gauge in un ambiente ben illuminato e controllato.
- Non forzare il gauge nella camera; dovrebbe adattarsi senza eccessiva pressione.
- Se il gauge non si adatta, non tentare di modificarlo o di modificare l'arma da fuoco.
- Seguire le specifiche del produttore per il gauge e per la propria arma da fuoco.
- Consultare un gunsmith professionista se si è incerti sull'uso del gauge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo del GAUGE HEADSPACE:

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Pulire la camera dell'arma da fuoco per rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

2. Utilizzo del Gauge:

- Inserire il gauge NOGO nella camera dell'arma da fuoco.
- Spingere delicatamente il gauge nella camera fino a quando non si ferma. Non forzarlo.
- Se il gauge si adatta senza resistenza, l'headspace è troppo grande e l'arma da fuoco potrebbe non essere sicura da usare.
- Se il gauge non si adatta, l'headspace è accettabile.

3. Dopo l'Uso:

- Rimuovere il gauge dalla camera.
- Pulire il gauge dopo l'uso per mantenerne l'accuratezza.
- Conservare il gauge in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando si smaltisce il GAUGE HEADSPACE, seguire queste linee guida:

- Non smaltire il gauge nei rifiuti domestici.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati dei prodotti metallici.
- Considerare il riciclaggio del gauge se possibile.
- Assicurarsi che il gauge venga smaltito in un modo che non comporti rischi per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il GAUGE HEADSPACE, si prega di contattare il produttore o fare riferimento alla documentazione del prodotto. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto disponibili per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace dei GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 12 GA WSKAŹNIK ODSTĘPU ZAPOROWEGO STAL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 12 GA. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i dokładnego pomiaru długości komory Twojej broni. Jest to istotne przy osadzaniu nowej lufy oraz sprawdzaniu headspace przed oddaniem strzału z używanej broni. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji tego produktu, zgodnie z regulacjami ogólnymi UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Zawsze dokładnie przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że wskaźnik jest zgodny ze specyfikacjami Twojej broni.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.
- Trzymaj wskaźnik poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie wypadki lub niebezpieczne warunki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO, przestrzegaj następujących specyficznych środków ostrożności:

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas używania broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i kontrolowanym środowisku.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować ciasno bez nadmiernego nacisku.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje, nie próbuj go modyfikować ani modyfikować broni.
- Postępuj zgodnie z specyfikacjami producenta dla wskaźnika i Twojej broni.
- Skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem, jeśli nie jesteś pewien, jak używać wskaźnika.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Oczyszczyć komorę broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.

2. Używanie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NOGO do komory broni.
- Delikatnie wciśnij wskaźnik do komory, aż się zatrzyma. Nie wymuszaj go.
- Jeśli wskaźnik pasuje bez oporu, headspace jest zbyt duży, a broń może być niebezpieczna do użycia.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje, headspace jest akceptowalny.

3. Po Użyciu:

- Wyjmij wskaźnik z komory.
- Oczyszczyć wskaźnik po użyciu, aby utrzymać jego dokładność.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Nie wyrzucaj wskaźnika do odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące prawidłowych metod utylizacji produktów metalowych.
- Rozważ recykling wskaźnika, jeśli to możliwe.
- Upewnij się, że wskaźnik jest usuwany w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska ani bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO, prosimy o kontakt z producentem lub zapoznanie się z dokumentacją produktu. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne wykorzystanie WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 12 GA. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach związanych z bronią palną.

Turvaohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarit. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan aseiden patruunapesän turvallinen ja tarkka mittaaminen. Se on välttämätön uusiin piippuihin kampeamisessa ja käytettyjen aseiden headspacetarkistuksessa ennen ampumista. Tämä turvaohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareiden turvallisen käytön, noudata seuraavia ohjeita:

- Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että mittari on yhteensopiva aseiden teknisten tietojen kanssa.
- Tarkista säännöllisesti mittari mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä mittari turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareita käytettäessä noudata seuraavia erityisiä turvallisuusvarotoimia:

- Käytä aina sopivia silmäsuojia ampuessasi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen mittarin käyttöä.
- Käytä mittaria hyvin valaistussa ja hallitussa ympäristössä.
- Älä pakota mittaria patruunapesään; sen tulee istua tiiviisti ilman liiallista painetta.
- Jos mittari ei sovi, älä yritä muokata sitä tai asetta.
- Noudata valmistajan ohjeita mittarin ja aseiden osalta.
- Käänny ammattitaitoisen asekorjaajan puoleen, jos olet epävarma mittarin käytöstä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Puhdista ase patruunapesä roskista tai esteistä.

2. Mittarin käyttö:

- Aseta NOGO mittari aseeseen patruunapesään.
- Työnnä mittaria varovasti patruunapesään, kunnes se pysähtyy. Älä pakota sitä.
- Jos mittari mahtuu ilman vastusta, headspace on liian suuri ja ase ei välttämättä ole turvallinen käyttää.
- Jos mittari ei mahdu, headspace on hyväksyttävä.

3. Käytön jälkeen:

- Poista mittari patruunapesästä.
- Puhdista mittari käytön jälkeen sen tarkkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä mittari turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittaria hävittäessä noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä mittaria kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säännökset metallituotteiden asianmukaisesta hävittämisestä.
- Harkitse mittarin kierrättämistä, jos mahdollista.
- Varmista, että mittari hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareista, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotedokumentaatioon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ampumaasekäytössäsi.

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och noggrann mätning av kammarlängden på ditt vapen. Den är avgörande för kammring av en ny pipa och för att kontrollera headspace innan du avfyrar ett begagnat vapen. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av HEADSPACE GAUGE, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Läs alltid instruktionerna noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera att mätaren är kompatibel med ditt vapens specifikationer.
- Inspektera regelbundet mätaren för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara mätaren på en säker och torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella olyckor eller osäkra förhållanden till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

När du använder HEADSPACE GAUGE, följ dessa specifika säkerhetsåtgärder:

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du hanterar skjutvapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder mätaren.
- Använd mätaren i en väl upplyst och kontrollerad miljö.
- Tvinga inte mätaren in i kammaren; den ska passa tätt utan överdrivet tryck.
- Om mätaren inte passar, försök inte att modifiera den eller vapnet.
- Följ tillverkarens specifikationer för mätaren och ditt vapen.
- Konsultera en professionell gunsmith om du är osäker på hur mätaren ska användas.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av HEADSPACE GAUGE:

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Rengör kammaren på vapnet för att ta bort skräp eller hinder.

2. Använda mätaren:

- Sätt in NOGOmätaren i kammaren på vapnet.
- Tryck försiktigt mätaren in i kammaren tills den stannar. Tvinga inte in den.
- Om mätaren passar utan motstånd, är headspace för stort och vapnet kan vara osäkert att använda.
- Om mätaren inte passar är headspace acceptabel.

3. Efter användning:

- Ta bort mätaren från kammaren.
- Rengör mätaren efter användning för att bibehålla dess noggrannhet.
- Förvara mätaren på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

När du ska kassera HEADSPACE GAUGE, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Kassera inte mätaren i hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt kassering av metallprodukter.
- Överväg att återvinna mätaren om möjligt.
- Se till att mätaren kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående HEADSPACE GAUGE, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktdokumentationen. Se till att du har produktinformation tillgänglig för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné a přesné měření délky komory vaší zbraně. Je nezbytný pro osazení nové hlavně a pro kontrolu vůle před výstřelem ze použité zbraně. Tento bezpečnostní pokyn poskytuje důležité informace o bezpečném použití, instalaci a likvidaci tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání MĚŘIČE VŮLE, dodržujte následující pokyny:

- Vždy si pečlivě přečtete pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že měřič je kompatibilní se specifikacemi vaší zbraně.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ukládejte měřič na bezpečném a suchém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Držte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nehody nebo nebezpečné podmínky příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Při používání MĚŘIČE VŮLE dodržujte tato specifická bezpečnostní opatření:

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání střelných zbraní.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před použitím měřiče.
- Používejte měřič v dobře osvětleném a kontrolovaném prostředí.
- Nepoužívejte násilí na měřič při vkládání do komory; měl by se do ní vejít těsně bez nadměrného tlaku.
- Pokud se měřič nevejde, nepokoušejte se jej upravit ani upravit zbraň.
- Dodržujte specifikace výrobce pro měřič a vaši zbraň.
- Pokud si nejste jisti použitím měřiče, poraďte se s profesionálním zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

Dodržujte tyto kroky pro správnou instalaci a použití MĚŘIČE VŮLE:

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Vyčistěte komoru zbraně, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo překážky.

2. Použití měřiče:

- Vložte NOGO měřič do komory zbraně.
- Jemně zatlačte měřič do komory, dokud se nezastaví. Nepoužívejte sílu.
- Pokud se měřič vejde bez odporu, vůle je příliš velká a zbraň nemusí být bezpečná k použití.
- Pokud se měřič nevejde, vůle je přijatelná.

3. Po použití:

- Vyměňte měřič z komory.
- Po použití měřič vyčistěte, abyste udrželi jeho přesnost.
- Uložte měřič na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci MĚŘIČE VŮLE dodržujte tyto pokyny:

- Nevyhazujte měřič do domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace kovových výrobků.
- Zvažte recyklaci měřiče, pokud je to možné.
- Ujistěte se, že je měřič likvidován způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MĚŘIČE VŮLE se obraťte na výrobce nebo se odkažte na dokumentaci produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 12 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých střeleckých praktikách.