

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 410 BORE NO-GO GAUGE

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Ehdottoman Olennaista Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia varmistamaan, että ampuma-aseen kammio ei ylitä enimmäisturvallisia headspace-mittoja. Tunnistamalla liiallinen kammion pituus, nämä mittarit estävät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten patruunoiden rikkoutumiset tai epäonnistuneet laukaisut, varmistaen, että ase toimii määritettyjen toleranssien puitteissa. Ne ovat välttämättömiä uusien piippujen kammoittamisessa, rutiinihuollossa tai käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa ostoa varten. Avainominaisuudet: Tarkkuusmekaniikka: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkasti SAAMI-määritysten mukaisesti, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset. Kaliberikohtaisuus: Saatavana laaja valikoima kalibereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-aseita, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useilla alustoilla. Kestävä rakenne: Rakennettu kestävään toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne takaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaolosuhteissa. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliberin ja mittarityylin mukaan Vaatimustenmukaisuus: Valmistettu SAAMI-määritysten mukaisesti Asiakasnäkemykset: Asiakkaat arvostavat Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat luottamusta ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat laajaa saatavilla olevaa kaliberivalikoimaa, mikä mahdollistaa oikean mittarin valitsemisen omiin tarpeisiin. Kestävä rakenne nousee usein esiin, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa laajamittaisen käytön jälkeen. Clymer No-Go Headspace Gauges -mittarien sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi kammiot ovat turvallisten toimintarajojen sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER 410 BORE NO-GO GAUGE](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184110411
- Valm.nro: NG410
- Korkeus: -
- Leveys: -
- Materiaali: Steel
- Model Number: 410 Bore NO GO
- Paino: -
- Patruuna: .410 Bore
- Pituus: -
- Tyyli: No Go Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 15mm
- Toimituksen pituus: 61mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampumaaseharrastajia varmistamaan aseiden turvallisuuden ja toimivuuden. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittari on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä mittaria vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen mittauksen suorittamista.
- Käytä mittaria vain silloin, kun olet varma, että tunnet sen käyttöohjeet.
- Vältä mittarin käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Jos mittari ei sovi patruunapesään, älä pakota sitä. Tämä voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Jos havaitset mitään epätavallista mittauksen aikana, keskeytä käyttö ja tarkista tilanne.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Mittarin käyttö:

- Aseta mittari varovasti patruunapesään.
- Kiinnitä huomiota mittarin asentoon ja varmista, että se on suorassa linjassa.
- Tarkista, että mittari ei ole liian tiukka tai löysä patruunapesässä.
- Ota mittaus ja arvioi tulos valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista mittari käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.
- Säilytä mittari turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari ympäristöystävällisesti, mikäli se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä mittaria tavallisen jätteen mukana, ellei se ole täysin turvallista.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin käyttö on turvallista ja tehokasta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi