

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 10-36 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyiden ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 10-36 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 265000002
- Valm.nro: 03928363
- Kierteet: 10-36
- Materiaali: Carbon Steel
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Nämä työkalut on suunniteltu tarkkoihin kierteityksiin erilaisissa asekomponenteissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän käyttöoppaan ohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käytön aikana.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä muotit turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista muotit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen vioista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käyttöä Varten

- Käsittele muotteja varovasti henkilökohtaisen vamman välttämiseksi.
- Älä käytä muotteja, jos ne ovat vaurioituneita tai kuluneita.
- Varmista, että muotti on tukevasti kiinnitetty muottivarteen ennen käyttöä.
- Käytä oikeaa kierteitystekniikkaa välttääksesi liiallista voimaa, joka voi aiheuttaa muotin rikkoutumisen.
- Jos muotti rikkoutuu, käytä tönäisytyökalua sen varovaiseksi murskaamiseksi ja varmista, ettei fragmentteja jää kierteitysalueelle.
- Jos olet kokematon tai epävarma muottien käytöstä, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja järjestetty.

2. Muotin Kiinnittäminen:

- Valitse sopiva wire gauge carbon die kierteitystarpeitasi varten.
- Aseta muotti muottivarteen varmistaen, että se on oikein kohdistettu ja tukevasti kiinnitetty.

3. Kierteitys:

- Aseta työosa tukevasti puristimeen tai vakaalle pinnalle.
- Levitä leikkuurasvaa alueelle, jossa kierteitys tapahtuu, kitkan vähentämiseksi.
- Kohdista muotti työosaan ja käytä tasaista, tasaista painetta muottivarren kääntämisessä.
- Älä pakota muottia; jos kohtaat vastusta, peruuta ja tarkista kohdistus tai roskat.

4. Valmistuminen:

- Kun kierteitys on valmis, poista muotti varovasti työosasta.
- Puhdista muotti ja työskentelyalue käytön jälkeen työkalujen käyttöiän ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet muottifragmentit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos muotit eivät ole enää käyttökelpoisia, harkitse niiden kierrättämistä, koska ne on valmistettu hiiliteräksestä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteesta, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Johtopäätös

Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi