

HANDLE REPLACEMENT PINS - GUNLINE 12, H3 REPLACEMENT PINS

[Tuotteet aseseville](#) > [Tukkityöt ja viimeistely](#) > [Käsikarhennustyökalut](#) > [Karhennustyökalujen sokat](#)

12 kappaleen varaosapinsit H-1, H-2 tai H-3 Gunline Checker Cutter -kahvoille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [GUNLINE 12, H3 REPLACEMENT PINS](#)
- Valmistaja: [GUNLINE](#)
- Tuotenro: 364000013
- Valm.nro: P3
- Toimituksen paino: 0.005kg
- UPC: 818262201321

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HANDLE REPLACEMENT PINS GUNLINE 12, H3 REPLACEMENT PINS Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

HANDLE REPLACEMENT PINS GUNLINE 12, H3 REPLACEMENT PINS Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HANDLE REPLACEMENT PINS GUNLINE 12, H3 REPLACEMENT PINS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettava ratkaisu H1, H2 tai H3 Gunline Checker Cutter kahvojen pintojen vaihtamiseksi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti pinnat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä pintoja muuhun tarkoitukseen kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- Mikäli tuote toimii virheellisesti tai vaurioituu, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, pintojen käsittelyssä.
- Käsittele pintoja varovaisesti, jotta vältät vahingoittumisen terävistä reunoista.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja vapaa kaikista vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä käytä liiallista voimaa pintojen asettamisessa tai poistamisessa rikkoutumisen estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen ja materiaalien käsittelyssä ja hävittämisessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Poista kaikki olemassa olevat pinnat Gunline Checker Cutter kahvasta.
- Aseta uudet varaosapinnat kahvan merkittyihin reikiin.
- Työnnä jokainen pinna varovasti paikalleen, kunnes se on tukevasti paikoillaan.
- Varmista, että kaikki pinnat ovat oikein asetettuja ja tarkista, ettei niissä ole liikettä.

3. Käyttö:

- Käytä Gunline Checker Cutter kahvaa tarkoitettulla tavalla varmistaen, että kaikki pinnat ovat ehjiä ja toimivat oikein.
- Vältä kahvan käyttöä, jos pinnat ovat vaurioituneet tai puuttuvat.
- Tarkista säännöllisesti pinnat käytön aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan.

Häätöohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet pinnat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä pintoja kotitalousjätteiden mukana, jos ne luokitellaan vaarallisiksi materiaaleiksi.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita HANDLE REPLACEMENT PINS GUNLINE 12, H3 REPLACEMENT PINS tuotteen suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen HANDLE REPLACEMENT PINS GUNLINE 12, H3 REPLACEMENT PINS tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja valinnastasi käyttää tuotettamme.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi