

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 10-32 THREAD

[Tuotteet aseseipille](#) > [Yleiset aseseipän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyuden ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 10-32 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 395103204
- Valm.nro:
- Kierteet: 10-32
- Materiaali: Carbon Steel
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806030053

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Nämä työkalut on suunniteltu tarkkaan kierteitykseen aseissa. Tämä turvallisuusohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa ja tehokkaassa käytössä EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät kierteitysmuottien käyttöön, kuten terävät reunat ja loukkaantumisriski.
- Tarkista muotit vaurioiden varalta ennen käyttöä; älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi muotteja.
- Käytä muotteja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa – ulkoisten kierteiden leikkaamiseen asekomponenteissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä liikaa voimaa muotteja käyttäessäsi, jotta vältät rikkoutumisen ja loukkaantumisen.
- Jos muotti rikkoutuu, poista huolellisesti kaikki fragmentit käyttämällä puukkopainetta ja varmista, että käytät suojavarusteita.
- Säilytä muotit turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä niitä, jotta vältät vaurioita ja varmistat niiden pitkäikäisyyden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien muottivarasto ja sopiva Brownells Wire Gauge Carbon Die.
- Varmista, että työtila on puhdas ja järjestetty.

2. Muotin asentaminen:

- Valitse oikea muotin koko kierteitystarpeidesi mukaan.
- Aseta muotti muottivarastoon varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Kiristä muottivarasto estääksesi muotin liikkumisen käytön aikana.

3. Muotin käyttäminen:

- Aseta muotti komponentin kanssa, jota haluat kierteittää.
- Kohdista muotti ja käytä hellävaraista, tasaista painetta kiertäessäsi muottivarastoa myötöpäivään.
- Jos tunnet vastusta, pysähdy ja tarkista mahdollinen väärä kohdistus tai roskat kierteissä.
- Jatka kierteittämistä, kunnes haluttu syvyys on saavutettu.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista muotti käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä muotti sen suojakotelossa tai määrättyssä säilytyspaikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet muotit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä materiaalit mahdollisuuksien mukaan noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista tuotepakkaus tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja ja tukea.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi