

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 12-28 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyys ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 12-28 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 395122804
- Valm.nro: 03771607
- Kierteet: 12-28
- Materiaali: Carbon Steel
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Nämä työkalut on suunniteltu tarkkoihin kierteityksiin erilaisissa asekomponenteissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, käyttöohjeet ja tietoa lisätuesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, työkalujen käytön aikana.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä muotit turvallisessa, kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, vaurioiden välttämiseksi ja laadun ylläpitämiseksi.
- Tarkista muotit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja turvallisuusstandardeja, jotka koskevat aseita ja asekorjausta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käsittele muotteja varovasti vammojen välttämiseksi. Leikkuureunat ovat teräviä ja voivat aiheuttaa viiltohaavoja.
- Käytä muotteja vain yhteensopivien muottivarastojen kanssa, jotta varmistat oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Kierteitä leikattaessa käytä tasaista painetta estääksesi muotin jumiutumisen tai rikkoutumisen.
- Jos muotti jää jumiin, älä pakota sitä. Käytä sen sijaan tukkia muotin murtamiseksi tarvittaessa, sillä hiiliteräs mahdollistaa rikkoutuneiden fragmenttien helpon poistamisen.
- Pidä kädet ja sormet poissa muotin leikkuualalta käytön aikana.
- Älä käytä muotteja märissä tai kosteissa olosuhteissa, jotta vältät liukastumiset ja sähkövaarat, jos käytät sähkötyökaluja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen muotti kierteitystarpeitasi varten.

2. Asennus:

- Aseta muotti muottivarastoon varmistaen, että se on kiinnitetty kunnolla.
- Kohdista muotti komponentin kanssa, jota haluat kierteittää.

3. Käyttö:

- Aloita kierteittäminen käyttämällä hellävaraista, tasaista painetta.
- Käännä muottia myötäpäivään samalla kun ylläpidät kohdistusta komponentin kanssa.
- Jos tunnet vastusta, pysähdy ja tarkista mahdollinen jumiutuminen tai väärä kohdistus.
- Kun kierteitys on valmis, poista muotti varovasti komponentista.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista muotit jokaisen käytön jälkeen poistamalla mahdolliset jätteet tai jäämät.
- Säilytä muotit alkuperäisessä pakkauksessaan tai turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet muotit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä muotteja tavalliseen roskakoriin; tarkista paikalliset kierrätysohjelmat metallimateriaaleille.
- Varmista, että kaikki terävät reunat on turvallisesti sisällytetty vammariskiin hävityksen aikana.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteiden suhteen, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai vieraile Brownellsin virallisella verkkosivustolla saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteiden tehokas käyttö ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi