

WIRE GAUGE CARBON TAPS - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON PLUG TAP 5-40 THREADS

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteytystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

Korkealaatuinen työkalu, joka auttaa sinua tekemään parasta työtäsi

JOHTOVARSI HIILITERÄSTAPIT IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästapit ovat tarkkuusinsinöörityönä valmistettuja työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille sisäisten kierteiden luomiseen tai korjaamiseen asekomponenteissa. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä tapit takaavat kestävyytensä ja tarkan kierteityksen, mikä tekee niistä välttämättömiä erilaisissa asekorjaustöissä. Nämä tapit ovat saatavilla useissa johtovarsikokoissa, mikä mahdollistaa monipuolisuuden eri komponenttien kierteityksessä. Hiiliteräksinen rakenne ei ainoastaan tarjoa vahvuutta, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden tapin palasten poistamista, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyöntityökalulla. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Kierteet: Erilaisia johtovarsikokoja Asiakaspalautteet: IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästappien käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei ainoastaan tarjoa kestävyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden palasten poistamista, parantaen kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästapit ovat arvokas lisä jokaisen asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON PLUG TAP 5-40 THREADS](#)
- Valmistaja: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.](#)
- Tuotenro: 395540002
- Valm.nro: 1116
- Kierteet: 5-40
- Materiaali: Carbon Steel
- Tyyli: Plug
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 887861076784

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteet IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO:lta. Nämä tarkkuusinsinöörityönä valmistetut työkalut on suunniteltu asekorjausprojekteihin, joissa luodaan tai korjataan sisäisiä kierteitä asekomponenteissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi työkalujen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tapin käyttöä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi työskentelyn aikana.
- Varmista, että työskentelytilasi on siisti, hyvin valaistu ja vapaa vaaratekijöistä.
- Pidä tapit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä tappeja muuhun kuin niiden tarkoitukseen.
- Tarkista tapit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos jokin osa tapista on vaurioitunut tai rikki, lopeta käyttö heti ja vaihda se uuteen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käsittele tappeja varovasti, jotta vältät loukkaantumiset terävien reunojen vuoksi.
- Käytä tappeja aina oikean kokoisen poranterän kanssa, jotta työkalua tai työkalupäätä ei vahingoiteta.
- Kun poistat rikkinäisiä tapin palasia, käytä pulittipiikkiä ja noudata turvallisuusmenettelyjä loukkaantumisen välttämiseksi.
- Varmista, että tapit on kiinnitetty turvallisesti porakoneen tai tapinpidikkeen chukkiin ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa tapittaessa, jotta vältät katkeamisen.
- Jos olet kokematon, hae ohjeita pätevältä ammattilaiselta ennen tapin käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse projektiisi sopiva johdovarsikoko.
- Varmista, että työkalupäälle on tukevasti kiinnitetty liikkuvuuden estämiseksi tapituksen aikana.

2. Poraaminen:

- Poraaja ohjuriäkinä käyttäen oikeaa poranteräkkoa, joka on määritelty käyttämäsi tapin mukaan.
- Varmista, että porakone on asetettu oikealle nopeudelle tapittamista varten.

3. Tapitus:

- Aseta tapp ohjuriäkinään ja käytä tasaista, jatkuvaa painetta.
- Kierrä tappia myötäpäivään kierteidien leikkaamiseksi ja käännä hieman taaksepäin lastun katkaisemiseksi.
- Jatka, kunnes haluttu kierteidien syvyys on saavutettu.

4. Tapin poistaminen:

- Kun tapitus on valmis, poista tapp varovasti kiertämällä sitä vastapäivään.
- Tarkista kierteidet laadun varmistamiseksi ja varmista, että ne täyttävät vaatimuksesi.

5. Siivous:

- Pidä työskentelytila siistinä ja hävitä metallisilppuja tai jätteitä turvallisesti.
- Säilytä tapit turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä rikkoutuneet tapit tai palaset paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan noudattaen alueesi metallikierrätysohjeita.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai valmistajan verkkosivuilta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteiden käytössä. Kiitos turvallisuuden huomioimisesta ja IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO:n valitsemisesta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi