

WIRE GAUGE CARBON TAPS - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON PLUG TAP 6-32 THREADS

[Tuotteet aseseipille](#) > [Yleiset aseseipän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

Korkealaatuinen työkalu, joka auttaa sinua tekemään parasta työtäsi

JOHTOVARSI HIILITERÄSTAPIT IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästapit ovat tarkkuusinsinöörityönä valmistettuja työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille sisäisten kierteiden luomiseen tai korjaamiseen asekomponenteissa. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä tapit takaavat kestävyytensä ja tarkan kierteityksen, mikä tekee niistä välttämättömiä erilaisissa asekorjaustöissä. Nämä tapit ovat saatavilla useissa johtovarsikokoissa, mikä mahdollistaa monipuolisuuden eri komponenttien kierteityksessä. Hiiliteräksinen rakenne ei ainoastaan tarjoa vahvuutta, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden tapin palasten poistamista, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyöntityökalulla. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Kierteet: Erilaisia johtovarsikokoja Asiakaspalautteet: IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästappien käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei ainoastaan tarjoa kestävyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden palasten poistamista, parantaen kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästapit ovat arvokas lisä jokaisen asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON PLUG TAP 6-32 THREADS](#)
- Valmistaja: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.](#)
- Tuotenro: 395632002
- Valm.nro: 1118
- Kierteet: 6-32
- Materiaali: Carbon Steel
- Tyyli: Plug
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit IRWIN Industrial Tool Co. Wire Gauge Carbon Taps tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tapin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita tapin käytössä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi metallisilta sirpaleilta ja roskilta.
- Pidä tapit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä tappeja muuhun kuin tarkoitettuun kierteitystehtävään.
- Tarkista tapit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tappi on yhteensopiva materiaalin ja kierteiden koon kanssa, joita ollaan luomassa tai korjaamassa.
- Käytä leikkuurasvaa kitkan ja lämmön vähentämiseksi kierteityksen aikana, mikä pidentää tapin käyttöikää ja parantaa kierteityksen laatua.
- Käytä aina tappivarren avainta hallinnan ylläpitämiseksi ja liiallisen voiman välttämiseksi.
- Jos tappia jää jumiin, älä pakota sitä ulos. Käytä sen sijaan lyöntityökalua, jos se on tarpeen, noudattaen turvallisuusohjeita.
- Vältä kierteitystä alueilla, joilla on rajoitettu pääsy tai joissa on loukkaantumisriski ympäröivästä laitteistosta.
- Hävitä rikkoutuneet tappipalat huolellisesti loukkaantumisten estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien tapp, tappivarren avain, leikkuurasva ja puhdas työskentelyalue.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinni estääksesi liikkumisen kierteityksen aikana.

2. Kierteitysprosessi:

- Levitä pieni määrä leikkuurasvaa tappiin ja työkappaleeseen.
- Aseta tapp tappivarren avaimen sisään ja kohdistaa se kierteitettävään reikään.
- Käännä tappia myötäpäivään, käyttäen tasaista painetta. Jos tunnet vastusta, vedä tappia hieman taaksepäin puhdistaaksesi mahdolliset roskat ja jatka sitten.
- Kun haluttu syvyys on saavutettu, poista tappia varovasti kääntämällä sitä myötäpäivään.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista tapp kangasella poistaaksesi leikkuurasvan ja roskat.
- Säilytä tapit kuivassa paikassa, suojassa suorasta auringonvalosta ja kosteudelta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet tapit paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki tappipalat hävitetään turvallisesti loukkaantumisten estämiseksi.

Lisätietoja varten

Lisätietoja IRWIN Industrial Tool Co. Wire Gauge Carbon Taps tuotteista varten, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin saadaksesi apua ja lisätietoja.

Kiitos, että noudatit näitä turvallisuusohjeita. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen IRWIN Industrial Tool Co. Wire Gauge Carbon Taps tuotteiden kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi