

WIRE GAUGE CARBON TAPS - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON BOTTOM TAP 6-32 THREADS

[Tuotteet aseseipille](#) > [Yleiset aseseipän työkalut](#) > [Kierteytystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

Korkealaatuinen työkalu, joka auttaa sinua tekemään parasta työtäsi

JOHTOVARSI HIILITERÄSTAPIT IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästapit ovat tarkkuusinsinöörityönä valmistettuja työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille sisäisten kierteiden luomiseen tai korjaamiseen asekomponenteissa. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä tapit takaavat kestävyytensä ja tarkan kierteityksen, mikä tekee niistä välttämättömiä erilaisissa asekorjaustöissä. Nämä tapit ovat saatavilla useissa johtovarsikokoissa, mikä mahdollistaa monipuolisuuden eri komponenttien kierteityksessä. Hiiliteräksinen rakenne ei ainoastaan tarjoa vahvuutta, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden tapin palasten poistamista, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyöntityökalulla. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Kierteet: Erilaisia johtovarsikokoja Asiakaspalautteet: IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästappien käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei ainoastaan tarjoa kestävyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden palasten poistamista, parantaen kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. IRWIN Industrial Tool Co.:n Johtovarsi Hiiliterästapit ovat arvokas lisä jokaisen asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON BOTTOM TAP 6-32 THREADS](#)
- Valmistaja: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.](#)
- Tuotenro: 395632003
- Valm.nro: 1218
- Kierteet: 6-32
- Materiaali: Carbon Steel
- Tyyli: Bottom
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet WIRE GAUGE CARBON TAPEILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet WIRE GAUGE CARBON TAPEILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit WIRE GAUGE CARBON TAPIT IRWIN Industrial Tool Co.:lta. Nämä tarkkuusinsinöörityönä valmistetut työkalut on suunniteltu sisäisten kierteiden luomiseen tai korjaamiseen asekomponenteissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu ennen tapin käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tapit vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Tutustu tappeihin ja niiden käyttöön ennen minkään projektin aloittamista.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita, jotka liittyvät aseisiin ja asekorjaukseen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina oikean kokoista tapia kierteitettyyn reikään, jotta vältetään materiaalin vaurioituminen tai kierteiden rikkoutuminen.
- Käytä leikkuurasvaa tapin voiteluun käytön aikana kitkan ja lämmön vähentämiseksi.
- Kohdista tasainen ja jatkuva paine tapin käyttöön, jotta vältetään rikkoutuminen.
- Jos tappi jää jumiin, älä pakota sitä. Sen sijaan, vedä se varovasti ulos ja arvioi tilanne.
- Rikkoutuneen tapin tapauksessa käytä lyöntityökalua jäljelle jääneen palasen murskaamiseen helpompaa poistamista varten.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni työkaluihin käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien oikean kokoinen tappi, leikkuurasva ja tappiavain.
- Puhdista alue, johon aiot porata, varmistaaksesi, ettei roskia häiritse prosessia.

2. Kierteitysprosessi:

- Merkitse keskikohta reikään, johon aiot luoda kierteet.
- Poraa tarvittaessa ohjuri-reikä varmistaen, että se on oikean kokoinen tapille.
- Levitä leikkuurasvaa tapille.
- Aseta tappi tappiavaimeen ja kohdistaa se reikään.
- Käännä tappi myötäpäivään, kohdistamalla kevyttä painetta. Jokaisen täyden kierroksen jälkeen käännä tappi hieman taaksepäin lastujen katkaisemiseksi.
- Jatka, kunnes haluttuun syvyyteen on päästy.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista tappi liinalla poistaaksesi kaikki roskat ja leikkuurasvan.
- Säilytä tapit kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tapit ja kaikki rikkoutuneet palaset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat metallityökaluille.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea WIRE GAUGE CARBON TAPEISTA, viittaa tuotteen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen WIRE GAUGE CARBON TAPEILLA. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseisiin ja asekorjaukseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi