

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-40 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyys ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 395640004
- Valm.nro: DIE12252K
- Kierteet: 6-40
- Materiaali: -
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806030268

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Nämä välttämättömät työkalut on suunniteltu asekorjaajille ja aseharrastajille, jotta voidaan leikata tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: ulkoisten kierteiden leikkaamiseen asekomponenteissa.
- Tarkista aina muotit ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita muotteja.
- Pidä muotit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, muotteja käsitellessäsi ja käyttäessäsi.
- Säilytä muotit turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä niitä, vaurioiden estämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia käytössä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä muotteja vain yhteensopivien muottivarastojen kanssa varmistaaksesi oikean kierteityksen ja onnettomuuksien välttämiseksi.
- Kierteitä leikattaessa käytä tasaista ja jatkuvaa painetta estääksesi muotin rikkoutumisen tai jumittumisen.
- Jos muotti rikkoutuu käytön aikana, lopeta heti ja poista varovasti kaikki rikkoutuneet fragmentit punnuksella. Älä yritä käyttää rikkoutunutta muottia.
- Vältä liiallisen voiman tai väännön käyttöä kierteityksessä vähentääksesi loukkaantumisriskin tai muotin ja työpalasen vaurioitumisen riskiä.
- Pidä työskentelytila puhtaana ja järjestettynä onnettomuusriskin minimoimiseksi ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä sopivia PPE:itä, mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.

2. Muotin asentaminen:

- Valitse oikea wire gauge muotti kierteitystarpeidesi mukaan.
- Aseta muotti muottivarastoon varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että muotti on oikein kohdistettu työpalaseen.

3. Muotin käyttäminen:

- Aseta työpalanen tukevasti puristimeen tai kiinnittimeen liikkeen estämiseksi.
- Aloita kierteitys kohdistamalla hellävaraisesti tasaista painetta muottivarastoon samalla kun käännät sitä myötäpäivään.
- Jatka kääntämistä, kunnes haluttu kierteisyvyys on saavutettu. Älä pakota muottia, jos vastusta tuntuu.
- Jos muotti jää jumiin tai rikkoutuu, lopeta heti ja ratkaise ongelma ennen jatkamista.

4. Päätöksen tekeminen:

- Kun kierteitys on valmis, poista muotti varovasti muottivarastosta.
- Tarkista kierteet laadun varmistamiseksi ja varmista, että ne täyttävät vaatimuksesi.
- Puhdista muotti ja säilytä se asianmukaisesti sen kunnon ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet muotit paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteesta, viittaat valmistajan yhteyspisteeseen, joka löytyy tuotepakkauksesta tai valmistajan verkkosivuilta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa annettuja ohjeita parantaaksesi kokonaista kokemustasi tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi