

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-40 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyuden ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 395840004
- Valm.nro: DSP72800C
- Kierteet: 8-40
- Materiaali: -
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806030282

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Nämä välttämättömät työkalut on suunniteltu asekorjaajille ja aseharrastajille, tarjoten tarkkuutta ulkoisten kierteiden leikkaamiseen erilaisille asekomponenteille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että olet saanut riittävän koulutuksen ennen muottien käyttöä. Tutustu kierteitystoimintoihin ja työkaluihin.
- Käytä aina asianmukaista henkilönsuojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet ja käytät muotteja.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
- Säilytä muotit turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista muotit säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita muotteja, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Erityiset turvatoimet käytön aikana

- Käsittele muotteja varovasti loukkaantumisen välttämiseksi. Reunat voivat olla teräviä.
- Varmista, että muotti on tukevasti kiinnitetty muottivarteen estääksesi liukumisen käytön aikana.
- Älä pakota muottia materiaaliin; käytä tasaista painetta murtumisen välttämiseksi.
- Jos muotti jää jumiin, älä yritä poistaa sitä väkisin. Seuraa sen sijaan oikeita poistomenettelyjä.
- Rikkoutuneiden muottifragmenttien kanssa toimi varovasti. Käytä vasaraa fragmenttien murskaamiseen tarvittaessa ja käytä suojakäsineitä suojataksesi käsiäsi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita käyttämiesi langanpaksuuksien osalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Brownells Wire Gauge Carbon Dies, muottivarsi ja muut tarvittavat työkalut kierteitystoimintaa varten.
- Varmista, että työkalupale on tukevasti kiinnitetty paikalleen.

2. Asennus:

- Valitse kierteitystarpeisiisi sopiva langanpaksuusmuotti.
- Aseta muotti muottivarren sisään ja kiinnitä se tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että muotti on oikein kohdistettu ja valmis käytettäväksi.

3. Käyttö:

- Aseta muotti työkalupaleen päälle ja käytä lempeää, tasaista painetta.
- Kierrä muottia myötäpäivään leikataaksesi kierteet. Pidä tasaista tahtia varmistaaksesi tasaisen kierteityksen.
- Jos tunnet vastusta, pysähdy ja tarkista mahdolliset esteet tai väärinkohdistukset.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista muotit käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä muotit kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai käyttökeltottomat muotit vastuullisesti. Tarkista paikalliset määräykset metallituotteiden hävittämisestä.
- Jos muotit eivät enää toimi, harkitse niiden kierrättämistä asianmukaisessa laitoksessa.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai huolenaiheissa Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteen osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteesi kanssa. Aina turvallisuus ja oikeat käsittelytekniikat etusijalle parantaaksesi suorituskykyäsi ja suojataksesi itseäsi käytön aikana.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi