

NTG200H FOCUS AND FOLD RIFLE BORESCOPE WITH 5" HD SCREEN - TESLONG NTG200H FOCUS & FOLD RIFLE BORESCOPE W/5" HD SCREEN

[Tuotteet aseesepille](#) > [Yleiset aseesepän työkalut](#) > [Kohdistuslaitteet](#)

Tekniset tiedot Itsenäinen Borescope Paketti Mallinumero: NTG200H Keskitä & Taita Näyttö Mallinumero: NTG500 Näyttötyyppi: 5-tuuman IPS-näyttö Näytön resoluutio: 854x480 pikseliä (16:9) Kuvan tallennusresoluutio: 1920x1080 pikseliä Videon tallennusresoluutio: 1920x1080 pikseliä / 1280x720 pikseliä Portit: Type-C latausportti / TF-muistikorttipaikka Tallennustila: 32GB sisäinen micro SD LED-valo: 1 W Cree LED Virtalähde: 3500mAh litiumioniakku Akun kesto: 3-4 tuntia Käyttölämpötila: 0° - 45°C (32° - 113°F) Vedenkestävä: Säänkestävä näyttö Kameran sondin halkaisija: 0.20 in (5 mm) Sondin pituus: 26 in taitettava jäykkä sonda; 26 in pidennetty, 14 in taitettu Tarkkuusalue: 0.40 in - 0.80 in (1.0 cm - 2.0 cm) kiinteä tarkennus LED-valot: 6 Säädettyä korkean intensiivisyyden LED-valoa Vedenkestävä: Luokiteltu IP67 vedenkestäväksi sondaksi Mitä pakkaus sisältää? Näyttö Jäykkä Borescope Sonda 5 x sivunäkymäpeiliä (Ei yhteensopiva vanhempien Teslong NTG100/NTG100H borescoopien kanssa) USB-C -ilmailukaapeli USB-A/Micro -ilmailukaapeli USB Type-C latauskaapeli Näytön tuki Käyttäjän opas Turvallisuusopas



Ominaisuudet

- Nimi: [TESLONG NTG200H FOCUS & FOLD RIFLE BORESCOPE W/5" HD SCREEN](#)
- Valmistaja: [TESLONG](#)
- Tuotenro: 430107392
- Valm.nro: NTG200H + NTS500B
- Toimituksen paino: 2.268kg
- Toimituksen korkeus: 203mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 457mm
- UPC: 850034851983

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [NTG200H FOCUS AND FOLD RIFLE BORESCOPE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

NTG200H FOCUS AND FOLD RIFLE BORESCOPE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NTG200H Focus and Fold Rifle Borescope tuotteen käyttäjäoppaaseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se ei ole vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa kosteista ympäristöistä, ellei se ole erityisesti merkitty vedenkestäväksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan LEDvaloihin, sillä ne voivat vahingoittaa silmiä.
- Käytä laitetta vain suositelluissa lämpötilaolosuhteissa (0° 45°C).
- Älä käytä laitetta, jos akku on vaurioitunut tai vuotaa.
- Varmista, että käytät vain valmistajan suosittelemaa laturia ja kaapeleita.
- Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon, jos laitteessa on ongelmia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pakkauksen tarkistus: Tarkista, että kaikki paketin osat ovat mukana:

- Näyttö
- Jäykkä Borescope Sonda
- 5 x sivunäkymäpeiliä
- USBC ilmailukaapeli
- USBA/Micro ilmailukaapeli
- USB TypeC latauskaapeli
- Näytön tuki
- Käyttäjän opas
- Turvallisuusopas

2. Laitteen lataaminen:

- Liitä USB TypeC latauskaapeli laitteeseen ja toiseen päähän virtalähteeseen.
- Varmista, että laite latautuu. Latausvalon pitäisi syttyä.

3. Laitteen käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi näyttötila ja säädä kirkkaus tarvittaessa.
- Käytä boreskopia varovasti ja tarkista, että se on oikein kohdistettu ennen kuvaamista tai tallentamista.

4. Kameran sondan käyttö:

- Varmista, että sonda on puhdas ja ehjä ennen käyttöä.
- Työnnä sonda varovasti haluttuun paikkaan, varmistaen, ettei se jää jumiin.
- Käytä LEDvaloja tarvittaessa, mutta vältä suoraa katsomista.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikan hävittämiseksi.
- Varmista, että akku on tyhjennetty ennen hävittämistä, ja kierrätä se asianmukaisesti.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät NTG200H Focus and Fold Rifle Borescope laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi