

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109153
- Mfr. No.: 91135
- Cartridge: 6mm Creedmoor
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307911355

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE von LEE PRECISION. Diese Anleitung hilft dir, sicher mit dem Produkt umzugehen und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und in gutem Zustand ist.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit dem FullLength Sizing Die arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Arbeite nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien, die du verwendest, in gutem Zustand sind.
- Überprüfe die Hülsen vor der Verwendung auf Risse oder andere Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Reinigung der Hülsen

- Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.

2. Nullstellung des Messschiebers

- Nullstelle den Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.

3. Installation des FullLength Sizing Dies

- Installiere den FullLength Sizing Die gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.

4. Verriegelung und Schmierung

- Verriegle den Die, nachdem du die Anpassungen vorgenommen hast.
- Schmiere die Hülsen, bevor du sie resize.

5. Überprüfung der Schulterverlagerung

- Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.

6. Vermeidung von Überarbeitung

- Vermeide es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle beschädigten oder nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle benutzten Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die zuständige Behörde in deinem Land. Es ist wichtig, dass du bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts nicht zögerst, Hilfe zu suchen.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product. Please read this guide carefully before using the sizing die to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the work area is clean and free from clutter.
- Keep all tools and components out of reach of children and pets.
- Use the product only for its intended purpose as specified in the product description.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while handling and using the sizing die.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while using the product.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the sizing die with care to avoid injury.
- Ensure the die is securely mounted before use to prevent accidents.
- Avoid overworking the brass to prevent case head separation.
- Regularly check the shoulder bump every 10 cases to ensure proper adjustments.
- Lubricate the cases before sizing to reduce friction and prevent damage.
- Follow all instructions carefully to avoid mishaps during the resizing process.
- If you experience any difficulties or uncertainties, stop using the product and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the outside of the fired cases using alcohol and a cloth to remove any debris or contaminants.
- Ensure that you have a clean and organized workspace.

2. Setting Up the Die

- Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case to ensure accurate measurements.
- Install the fulllength sizing die into your reloading press.
- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
- Lock the die in place to maintain the correct settings.

3. Resizing Process

- Lubricate the cases before inserting them into the die to prevent sticking.
- Insert the case into the sizing die and operate the press to resize the case.
- Check the shoulder bump after every 10 cases and make adjustments if necessary.

4. PostUsage

- Clean the sizing die after use to maintain its performance and longevity.
- Store the die in a safe place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR, please refer to your retailer or the manufacturer's website for contact information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6MM CREEDMOOR. Always prioritize safety and seek assistance if you have any doubts or questions. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR. Ce document est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à comprendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du die et des étuis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le produit dans un environnement humide ou dangereux.
- Si vous ressentez un inconfort ou une irritation lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection pour éviter tout risque de projection de débris.
- Utilisez des gants de protection pour éviter le contact direct avec les lubrifiants et autres produits chimiques.
- Ne surchargez pas le die en redimensionnant plusieurs étuis à la fois.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.
- N'utilisez pas le die si vous constatez des défauts visibles ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis

- Nettoyez l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
- Vérifiez que les étuis sont en bon état avant de procéder.

2. Réglage du Die

- Remettez à zéro les calibres en utilisant un comparateur de tête d'étui et un étui tiré.
- Installez le die de redimensionnement intégral dans votre presse.
- Ajustez le die progressivement jusqu'à ce que l'épaulement de l'étui soit reculé de 0,001 pouce.
- Verrouillez le die en place.

3. Lubrification des Étuis

- Appliquez une lubrification légère sur les étuis avant de les redimensionner.
- Vérifiez le recul de l'épaulement tous les 10 étuis environ et ajustez le die si nécessaire.

4. Redimensionnement

- Placez un étui lubrifié dans le die et actionnez la presse pour redimensionner l'étui.
- Retirez l'étui redimensionné et vérifiez son état.

5. Répétition

- Répétez le processus pour chaque étui à redimensionner, en veillant à ne pas trop travailler le laiton pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le die ou les étuis usagés à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques et des produits chimiques.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du die de redimensionnement intégral LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor. Questo prodotto è progettato per garantire un ridimensionamento efficace e sicuro dei bossoli di cartucce. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il die solo per il suo scopo previsto.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Conserva il die in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando lavori con bossoli e attrezzature di ricarica.
- Non utilizzare il die se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Controlla frequentemente il tuo equipaggiamento per eventuali segni di danno o malfunzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Infortuni:** Utilizzare sempre il die in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
- **Manipolazione dei Bossoli:** I bossoli possono avere bordi affilati. Maneggiali con cura per evitare tagli.
- **Lubrificazione:** Utilizza solo lubrificanti raccomandati per evitare rischi di corrosione o malfunzionamento.
- **Sovraccarico:** Non forzare il die oltre le specifiche del produttore per prevenire danni e infortuni.
- **Rimozione dei Bossoli:** Quando rimuovi i bossoli dal die, fallo lentamente e con attenzione per evitare schegge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Pulizia dei Bossoli:** Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
2. **Calibrazione:** Utilizza un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato per azionare i calibri.
3. **Installazione del Die:**
 - Installa il die a lunghezza completa nel tuo press.
 - Regola gradualmente il die finché la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
 - Blocca il die in posizione.
4. **Lubrificazione dei Bossoli:** Lubrifica i bossoli prima di ridimensionarli per facilitare il processo.
5. **Controllo della Spalla:** Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli circa e regola il die se necessario.
6. **Evitare il Sovraccarico:** Non lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei bossoli.
- Non gettare i bossoli nel normale spazzatura. Ricicla i materiali dove possibile.
- Assicurati che tutte le sostanze chimiche e i lubrificanti siano smaltiti in modo sicuro e conforme alle normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Grazie per aver scelto il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6mm Creedmoor. Segui queste istruzioni per un uso sicuro e responsabile.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, joiden avulla voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti. Väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä. Vältä liiallista sotkua ja vaarallisia olosuhteita.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työskentelyalueella on riittävästi valoa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.
- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
2. **Kalibrointi:** Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.
3. **Asennus:** Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
4. **Säätö:** Säädä muunnoskuula vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
5. **Lukitseminen:** Lukitse muunnoskuula.
6. **Voitelu:** Voitele hylsy ennen muokkaamista.
7. **Tarkistus:** Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt hylsyt ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikean hävittämistavan selvittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet vid användning av ditt gevär. För att skydda din säkerhet och säkerställa korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar patronhylsor och omformningsverktyg.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa för att säkerställa korrekt inställning.
- Rengör alltid hylsorna innan du börjar omforma dem för att undvika kontaminering.
- Använd en säker och stabil arbetsyta under hela processen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsor

- Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa.

2. Nollställning av skjutmått

- Nollställ skjutmättet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa.

3. Installation av fullängdsskjutning die

- Installera fullängdsskjutning die i din pressmaskin.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
- Lås die på plats när den är korrekt justerad.

4. Omformning av hylsor

- Smörj hylsorna innan du omformar dem för att underlätta processen.
- Omformning av hylsorna kan nu påbörjas. Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.

5. Avslutning

- Kontrollera att alla hylsor är korrekt omformade innan de används i skjutning.

Avfallshantering

- Kasta alla skadade eller slitna produkter enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn hylsor och andra metallkomponenter där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.