

COMPETITION LR-1000 LONG RANGE POWDER - REDDING

COMPETITION LR-1000 POWDER MEASURE

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Ruudin annostelu](#)

Reddingin Long Range Powder Measure -mittauslaite sisältää ylimääräisen suuren säiliön, joka pitää riittävästi jauhetta tasalaatuisten latausten heittämiseen jopa 140 grammaan asti, mikä tekee siitä ihanteellisen suurikapasiteettisten, pitkän matkan patruunoiden, kuten 338 Lapuan, lataamiseen. Rakennettu samoilla korkeilla kestävyys- ja tarkkuusstandardeilla kuin Reddingin 3BR- ja BR-30-jauhemitarit, LR-1000:ssa on suurennettu versio BR-30:n mittauskammioista, joissa on puolipallon muotoinen mikrometrisesti säädettävä mittaus 25:stä 140 grammaan. Läpinäkyvä putki varmistaa, että jauhe virtaa sujuvasti. Täyttää .22:sta .50 kaliiperiin. Käyttökahva voidaan konfiguroida oikea- tai vasenkätiseksi ja lataamaan lataus ylös- tai alaspäin liikuttaessa.



OminaisuuDET

- Nimi: [REDDING COMPETITION LR-1000 POWDER MEASURE](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749012662
- Valm.nro: 03800
- Toimituksen paino: 1.361kg
- Toimituksen korkeus: 76mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 305mm
- UPC: 611760038006

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure mittalaitteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure mittalaitteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure mittalaitteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja ohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen mittalaitteen käyttöä ymmärtääksesi, miten sitä käytetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä mittalaitetta aina hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät jauhehiukkasten hengittämisen.
- Pidä mittalaite lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain suositeltuja jauheita lataamiseen. Tarkista valmistajan ohjeet yhteensopivista jauheista.
- Tarkista säännöllisesti mittalaite mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Vältä mittalaitteen käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa sähkövaarojen estämiseksi.
- Varmista, että mittalaite on asetettu vakaalle ja turvalliselle pinnalle ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Kun säädät mittauskammioa, varmista, että kahva on oikeassa asennossa, jotta vältät vahingossa tapahtuvan jauheen kaatumisen.
- Tarkista aina latauspaino ennen patruunoiden lataamista ylikuormituksen estämiseksi.
- Käytä läpinäkyvää putkea jauheen virtauksen seuraamiseen ja varmista, että se toimii oikein.
- Älä yritä purkaa tai muokata mittalaitetta ilman valmistajan asianmukaista ohjeistusta.
- Jos kohtaat ongelmia mittalaitteen käytössä, lopeta toiminta heti ja tarkista vianetsintäosio käyttöohjeesta tai ota yhteyttä tukeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen purkaminen

- Poista mittalaite varovasti pakkauksestaan.
- Tarkista sisältö varmistaaksesi, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.

2. Mittalaitteen asettaminen

- Aseta mittalaite tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että käyttökahva on konfiguroitu mieltymyksesi mukaan (oikea tai vasenkätinen).
- Kiinnitä putkiputki tiukasti mittauskammioon.

3. Mittauskammion säätäminen

- Käytä mikrometria asetaksesi halutun latauspainon 25:stä 140 grammaan.
- Vahvista säätö tarkistamalla mikrometrin asteikko.

4. Mittalaitteen täyttäminen

- Avaa kammio ja täytä se sopivalla jauheella.
- Sulje kammio tiukasti ennen kahvan käyttöä.

5. Mittalaitteen käyttö

- Vedä käyttökahvaa pudottaaksesi lataus ylös tai alaspäin asetuksesi mukaan.
- Tarkkaile jauheen virtausta putken läpi varmistaaksesi tasaisuuden.

6. Käytön jälkeen

- Tyhjennä kaikki jäljellä oleva jauhe kammion sisäpuolelta ja puhdista komponentit käyttöohjeiden mukaisesti.
- Säilytä mittalaite turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet jauheet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkamateriaalit, jos mahdollista.
- Älä hävitä mittalaitetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisääpua, viittaa tuotepakkauksesi mukana oleviin valmistajan yhteystietoihin. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa kysymyksissä tai huolissa, jotka liittyvät mittalaitteen turvalliseen käyttöön.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure mittalaitteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalla ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä jauhemittarin käsittelyssä ja käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi