

FLASH HOLE DEBURRING TOOLS - RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/6MM PILOT

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Liekkireiän purseenpoistotyökalut](#)

Valmistuksen aikana salaman reiän sisäpuolelle jääneet karheat reunat voivat aiheuttaa epätasaista sytytystä. Tämä kätevä työkalu löytää reiän automaattisesti ja poistaa karheat reunat nopeasti. Itse keskittyvä ohjauspanta, jossa on säädettävä pysäytys, mahdollistaa nopean kohdistamisen ja estää liiallisen messingin poistamisen.



Ominaisuudet

- Nimi: [RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/6MM PILOT](#)
- Valmistaja: [RCBS](#)
- Tuotenro: 749015623
- Valm.nro: 88146
- Kaliiperi: 6mm
- Toimituksen paino: 0.045kg
- UPC: 076683881465

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FLASH HOLE DEBURRING TOOL Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FLASH HOLE DEBURRING TOOL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Flash Hole Deburring Toolin, jossa on 6mm pilot. Tämä työkalu on suunniteltu parantamaan latausprosessisi suorituskykyä poistamalla karheet salaman reiän sisältä, mikä varmistaa tasaisen sytytyksen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina hyvin tuuletetussa tilassa.
- Pidä työkalu lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on tarkoitettu.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käyttäessäsi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai huomaat poikkeavaa käyttäytymistä työkalussa käytön aikana, lopeta heti ja tarkista työkalu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että työkalu on tukevasti kiinnitetty työpintaan ennen käyttöä.
- Vältä liiallisen voiman käyttämistä deburringprosessin aikana estääksesi työkalun tai messingin vahingoittumisen.
- Pidä kädet ja muut ruumiinosat poissa leikkausalueelta.
- Ole varovainen terävien reunojen ja karheuden suhteen, joita voi syntyä deburringprosessin aikana.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, jotta vältät vahinkoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RCBS Flash Hole Deburring Tool ja messinkikotelot, joita aiot työstää.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Kiinnitä itse keskittyvä ohjauspanta työkaluun.
- Säädä pysäytys haluttuun syvyyteen estääksesi liian suuren messingin poistamisen.

3. Käyttö:

- Aseta työkalu messinkikotelon salaman reiän päälle.
- Kohdista varovaisesti alas painamalla, jotta ohjauspanta keskittyy automaattisesti ja löytää reiän.
- Kierrä työkalua myötäpäivään aloittaaksesi deburringprosessin.
- Jatka kiertämistä, kunnes tunnet, että karheus on poistettu.
- Nosta työkalu varovasti pois messinkikotelosta ja tarkista salaman reikä sileän pinnan varalta.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista työkalu jokaisen käytön jälkeen sen tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki messinkisavukkeet ja karheat reumat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta kierrätysohjelmalta oikeat hävitysmenetelmät metallityökaluille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RCBS Flash Hole Deburring Toolin käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. On tärkeää saada tukea turvallisuuskysymyksiin tai tuotteen ongelmiin liittyen.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RCBS Flash Hole Deburring Toolin kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi