

300 AAC BLACKOUT BRASS - STARLINE 300 AAC BLACKOUT BRASS 500/BOX

[Jälleenlataus](#) > [Hylsy](#) > [Kiväärin hylsy](#)

Hienosäätää ääntä hitaammin tai ääntä nopeampi kuormat

Laadukkaat Starline .300 kaliiperin hylsyet jälleenlataukseen. Saatavilla 500 ja 100 kpl laatikoissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [STARLINE 300 AAC BLACKOUT BRASS 500/BOX](#)
- Valmistaja: [STARLINE](#)
- Tuotenro: 749017713
- Valm.nro: 4220
- Kappaleita: 500
- Patruuna: 300 AAC Blackout
- Määrä: 500
- Toimituksen paino: 2.948kg
- Toimituksen korkeus: 76mm
- Toimituksen leveys: 203mm
- Toimituksen pituus: 203mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A505.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Starline 300 AAC Blackout Brass tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Starline 300 AAC Blackout Brass tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Starline 300 AAC Blackout Brass tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käsittely ja käyttö kaikille messinkikomponenteille.
- Ole tietoinen uudelleenlataamiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksia ja tuliasiaita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, kun lataat tai ammut.
- Tarkista messinkihylsy vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita hylsyjä.
- Noudata turvallisia uudelleenlatauskäytäntöjä, mukaan lukien oikean jauheen ja latausten käyttö 300 AAC Blackout patruunalle.
- Säilytä messinkiä viileässä, kuivassa paikassa, joka on suojassa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääräyksiä 300 AAC Blackout patruunalle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistautuminen uudelleenlataamiseen

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien uudelleenlatauspainin, kuulat, jauheet, sytyttimet ja ammukset.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Messinkihylsyjen tarkastus

- Tarkista jokainen messinkihylsy kulumisen, halkeamien tai muiden vaurioiden varalta.
- Hävitä kaikki messinki, joka ei täytä turvallisuusstandardeja.

3. Uudelleenlatausprosessi

- Noudata 300 AAC Blackout patruunalle erityistä uudelleenlatausopasta tarkkojen mittausten varmistamiseksi.
- Kiinnitä sytytin huolellisesti ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Mittaa ja lisää oikea määrä jauhetta.
- Kiinnitä ammusta oikeaan syvyyteen, kuten on määritelty 300 AAC Blackout patruunalle.

4. Lopputarkastus

- Tarkista jokainen valmis patruuna oikean kokoisen ja turvallisen kokoonpanon varmistamiseksi.
- Säilytä valmiit ammukset turvallisessa, merkityssä astiassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat messinkihylsy paikallisten sääntöjen mukaan.
- Noudata asianmukaisia vaarallisten jätteiden hävittämisohteita kaikille materiaaleille, joita voidaan pitää vaarallisina.
- Älä hävitä messinkiä tai ammuksia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Starline 300 AAC Blackout Brass tuotteesta, tarkista tuotepakkaus tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käytön Starline 300 AAC Blackout Brass tuotteessasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi