

SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

The unique ergonomic design improves precision and ease of use. A fixed vertical indicator stand places the indicator face at the ideal sight angle of 30° and eliminates the possibility of off-center readings. The "Slant Bed" design moves the bearing surface down and away from the user, making case rotation easier and more precise. Precision stainless steel bearings provide single point contact with the cartridge case. Linear adjustment for various cartridge lengths is simplified with bearing sliders mounted on stainless steel guide ways. Features: Ergonomic Design - Ready to Use - Shipped complete w/dial indicator. Fixed indicator position - eliminates set-up errors. Precision stainless steel bearings mounted on linear guide ways will accept any cartridge case from 17 Hornet to 408 CheyTac. Supplied with non-skid rubber feet or use the direct mounting holes. May be easily converted to left hand arrangement



Attributes

- Name: SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749019281
- Mfr. No.: 26100
- Delivery weight: 0.816kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 611760261008

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE](#)
- [English: SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Jauge de Concentricité Redding Slant Bed](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Concentricità SLANT BED](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Koncentracyjnego SLANT BED](#)
- [Suomi: SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)

Sicherheitshinweise für den SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE von REDDING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Präzision und Benutzerfreundlichkeit bei der Messung von Patronen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sauberen und trockenen Bereich verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Indikatorständer stabil und sicher aufgestellt ist, um ein Umfallen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die rutschfesten Gummifüße oder montieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Indikator während der Messung zu berühren, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass der Sichtwinkel von 30° eingehalten wird, um eine klare Sicht auf die Ablesung zu haben.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Patronenlängen, um die Funktionalität und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Platzieren Sie den Indikatorständer auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Montieren Sie die rutschfesten Gummifüße oder nutzen Sie die direkten Montagebohrungen, um das Produkt zu fixieren.

3. Nutzung:

- Setzen Sie die Patronenhülse in die Edelstahlhalter ein.
- Justieren Sie die Lagergleiter entsprechend der Patronenlänge.
- Stellen Sie den Indikator auf die gewünschte Position ein und überprüfen Sie den Sichtwinkel.
- Führen Sie die Messung durch, ohne den Indikator zu berühren, um genaue Ablesungen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ziehen Sie in Betracht, es zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Verkaufsort, um Unterstützung oder Informationen zu erhalten. Es ist wichtig, bei Fragen oder Problemen Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Vielen Dank, dass Sie sich für den SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE entschieden haben!

SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE. This product is designed to enhance precision in measuring cartridge case concentricity. To ensure safe and effective use of this gauge, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Ensure the workspace is clean and free from distractions while using the gauge.
- Inspect the gauge for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the gauge out of reach of children and pets.
- Use the gauge only for its intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe product conditions to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gauge is placed on a stable and flat surface to prevent tipping.
- Avoid excessive force when adjusting the gauge to prevent damage.
- Always wear safety glasses when using tools in conjunction with the gauge.
- Do not attempt to disassemble or modify the gauge in any way.
- Be cautious when handling cartridge cases, as they may be sharp or hot.
- Use the gauge in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing the Gauge

- Carefully remove the SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE from its packaging.
- Ensure all components, including the dial indicator, are included.

2. Setting Up the Gauge

- Place the gauge on a stable, flat surface.
- If using the nonskid rubber feet, attach them to the base of the gauge for stability.
- If preferred, the gauge can be mounted using the direct mounting holes provided.

3. Adjusting for Cartridge Length

- Loosen the bearing sliders to allow for linear adjustment.
- Slide the bearing sliders to accommodate the length of the cartridge case being measured.
- Tighten the sliders securely once the desired position is achieved.

4. Using the Gauge

- Position the cartridge case on the gauge's bearing surface.
- Ensure the case is properly aligned with the indicator.
- Observe the indicator face at the ideal sight angle of 30° for accurate readings.
- Rotate the cartridge case gently to check for concentricity.

5. After Use

- Clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the gauge in a safe place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Check for local recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE, please reach out to your retailer or manufacturer. It is important to have a reliable contact for safety inquiries.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE. Thank you for prioritizing safety while using our product.

Guide de Sécurité pour le Jauge de Concentricité Redding Slant Bed

Introduction

Merci d'avoir choisi le Jauge de Concentricité Redding Slant Bed. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations importantes sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais forcer le produit au-delà de ses capacités recommandées.
- Lors de l'utilisation du Jauge de Concentricité, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées et sécurisées.
- Évitez de toucher des surfaces chaudes ou des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Utilisez des lunettes de protection si des éclats ou des débris sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour éviter les risques de choc électrique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le Jauge de Concentricité sur une surface plane et stable.
- Fixez les pieds en caoutchouc antidérapants pour assurer la stabilité.
- Si nécessaire, utilisez les trous de montage directs pour une installation permanente.

2. Utilisation

- Réglez l'indicateur à cadran à l'angle de vue idéal de 30°.
- Insérez la douille dans le support et assurez-vous qu'elle est bien en place.
- Tournez la douille lentement pour obtenir des mesures précises.
- Après utilisation, nettoyez le produit avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les débris.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des outils.
- Rapportez le produit dans un centre de recyclage approprié ou suivez les instructions spécifiques de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre point de vente ou consulter le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Jauge de Concentricité Redding Slant Bed tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Concentricità SLANT BED

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Concentricità SLANT BED di Redding. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la facilità d'uso nella misurazione della concentricità delle cartucce. Per garantire un utilizzo sicuro e efficace, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti sulle revocche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Misuratore di Concentricità SLANT BED solo su superfici piane e stabili.
- Non forzare il quadrante dell'indicatore oltre i limiti di misurazione.
- Verificare che i cuscinetti in acciaio inossidabile siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o usura.
- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare il Misuratore di Concentricità su una superficie piana.
- Assicurarsi che il supporto verticale sia fissato correttamente.
- Regolare la posizione del quadrante dell'indicatore all'angolo di visione ideale di 30°.
- Se necessario, utilizzare i fori di montaggio diretti per una maggiore stabilità.

2. Uso

- Inserire la cartuccia nel misuratore, assicurandosi che sia ben posizionata.
- Ruotare la cartuccia lentamente per ottenere una lettura precisa.
- Monitorare il quadrante dell'indicatore per eventuali letture sfalsate.
- Dopo l'uso, rimuovere la cartuccia e pulire il misuratore con un panno asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Misuratore di Concentricità SLANT BED insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Se il prodotto è difettoso o non utilizzabile, contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Misuratore di Concentricità SLANT BED. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Koncentracyjnego SLANT BED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wskaźnika Koncentracyjnego SLANT BED firmy Redding. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o ergonomii i precyzji, aby ułatwić użytkownikom pomiar i kontrolę. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wskaźnika wyłącznie do pomiarów związanych z łuskami, zgodnie z instrukcją.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania (np. w ekstremalnych temperaturach).
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić wskaźnik.
- Podczas regulacji wskaźnika zachowaj ostrożność, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Umieść wskaźnik na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że gumowe nóżki antypoślizgowe są prawidłowo zamocowane, aby zapobiec przesuwaniu się urządzenia.
- Jeśli korzystasz z opcji montażu bezpośredniego, upewnij się, że otwory są odpowiednio wywiercone i zabezpieczone.

2. Użytkowanie

- Ustaw wskaźnik w pozycji pionowej, aby zapewnić prawidłowy kąt widzenia 30°.
- Włóż łuskę do wskaźnika, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Użyj wskaźnika tarczowego do odczytu pomiarów.
- Po zakończeniu pomiaru, delikatnie wyjmij łuskę i przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne.
- Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Wskaźnika Koncentracyjnego SLANT BED.

SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että mittari on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Käytä suojavausteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet epävarma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta mittari vakaalle pinnalle.
- Varmista, että mittarin tuki on pystysuorassa asennossa.
- Kiinnitä mittari paikalleen liukumattomilla kumijaloilla tai käytä suoria kiinnitysreikiä.
- Säädä mittari haluttuun kulmaan (30°) ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että patruuna on oikein asennettu mittariin.
- Kierrä patruunaa varovasti ja tarkista mittarin lukemat.
- Vältä voimakasta painetta mittarin tai patruunan kohdalla.
- Jos mittarin lukemat eivät ole selkeät, tarkista asennus ja säädöt.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Muista myös ilmoittaa mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE tuotteen! Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

Introduktion

Tack för att du valt SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE. Denna produkt är utformad för att erbjuda hög precision och användarvänlighet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är utformad för säker användning och uppfyller EU:s säkerhetsstandarder.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan användning.
- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd skyddshandskar om det finns risk för skador vid hantering av produkten.
- Se till att ingen del av kroppen är i närheten av rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten

- Placera SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE på en stabil arbetsyta.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Om du använder halkfria gummifötter, se till att de är korrekt installerade för att förhindra glidning.

2. Användning av produkten

- Justera indikatorns ansikte till den ideala synvinkeln på 30°.
- Använd den fasta indikatorpositionen för att säkerställa korrekta avläsningar.
- För olika patronlängder, justera den linjära inställningen med lagerskydden på rostfria stålguidevägar.
- Kontrollera att kontaktpunkten med patronhylsan är korrekt innan du utför mätningar.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Separera elektroniska komponenter från övrigt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer till hands för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE på rätt sätt kan du säkerställa både din säkerhet och produktens prestanda.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Redding Slant Bed Concentricity Gauge. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, které vám pomohou zajistit bezpečnost a správné fungování. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda nejsou viditelné poškození.
- Používejte výrobek pouze podle určeného účelu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- Při používání měřicího přístroje noste vhodné ochranné brýle a rukavice, pokud je to potřeba.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, vyhledejte pomoc nebo školení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je indikátor správně nastaven a upevněn, aby se předešlo chybám při měření.
- Nepoužívejte výrobek na poškozených nebo deformovaných nábojích.
- Při manipulaci s náboji dodržujte bezpečnostní postupy pro práci se střelnými zbraněmi.
- Při změně nastavení nebo při údržbě produktu vždy odpojte indikátor od napájení.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody nebo vlhkého prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístěte Redding Slant Bed Concentricity Gauge na stabilní a rovný povrch.
2. Ujistěte se, že je vertikální stojan indikátoru umístěn do ideálního zorného úhlu 30°.
3. Nastavte ložiska podle délky náboje, který budete měřit.
4. Upevněte náboj na měřicí přístroj a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
5. Použijte indikátor pro měření koncentricity náboje a zaznamenejte výsledky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku zvažte ekologické možnosti, jako je recyklace.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Informujte se o místních předpisech týkajících se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Slant Bed Concentricity Gauge. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.