

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - 1OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and #1 sizes down to #6.



Attributes

- Name: 1OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019392
- Mfr. No.: 30210036
- Size: 1 oz
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013291

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 1OZ #3#6 SHOT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Barre de Charge en Acier MEC Reloading](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio a Singolo Stadio](#)
- [Suomi: SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro dávkovací tyč SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT](#)

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 10Z #3#6 SHOT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Schrotpatronen zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Ladestab arbeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Umgebungen, um das Risiko von Elektrizität und Korrosion zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Ladestab korrekt in der Wiederladepresse installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Schrotgröße (#1 bis #6) und die angegebenen Ladungen (7/8 oz. bis 11/2 oz.).
- Arbeiten Sie niemals mit dem Ladestab, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.
- Halten Sie während des Betriebs einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Ladestabs

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Entfernen Sie alle vorherigen Ladestäbe oder Teile von der Presse.
- Setzen Sie den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR in die vorgesehene Halterung ein.
- Sichern Sie den Ladestab gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Verwendung des Ladestabs

- Wählen Sie die gewünschte Schrotgröße und die Ladung.
- Füllen Sie den Ladestab mit der entsprechenden Menge an Schrot.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die fertigen Patronen auf Konsistenz und Qualität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladestab gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien, wie Schrot und Pulver, ebenfalls sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsabfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu Ihrem Produkt.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Wenn Sie auf ein potenzielles Sicherheitsproblem stoßen oder unsichere Produkte beobachten, melden Sie dies bitte den zuständigen Behörden.

Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 1OZ #3#6 SHOT

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 1OZ #3#6 SHOT. This product is designed for use with single stage reloaders and allows you to load steel shot ranging from 7/8 oz. to 1 1/2 oz. in sizes #1 to #6. To ensure your safety and the safe operation of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always read the entire manual before using the product.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and welllit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible single stage reloading equipment.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling materials.
- Ensure that the charge bar is securely attached to the reloader before use.
- Avoid overloading the charge bar beyond its specified capacity.
- Do not attempt to modify or alter the charge bar.
- Always follow the manufacturer's guidelines for loading and using steel shot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the reloader is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing charge bar from the reloader.
- Align the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR with the mounting points on the reloader.
- Securely fasten the charge bar according to the manufacturer's instructions.

2. Usage

- Check the charge bar for proper installation before each use.
- Measure the desired amount of shot to be loaded (between 7/8 oz. and 1 1/2 oz.).
- Pour the shot into the charge bar and ensure it is distributed evenly.
- Operate the reloader according to the manufacturer's instructions, ensuring that the charge bar is functioning correctly.
- After use, clean the charge bar to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product. Additionally, you can check for recall updates and safety alerts on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 1OZ #3#6 SHOT. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité du Produit pour la Barre de Charge en Acier MEC Reloading

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge en Acier MEC Reloading. Ce produit est conçu pour un usage en toute sécurité dans le cadre de vos activités de rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer votre protection et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité maximale de 1 oz.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez d'utiliser la barre de charge dans des environnements humides ou mouillés.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Vérifiez que vous disposez de tous les composants nécessaires pour l'installation.
- Suivez les instructions du fabricant pour fixer la barre de charge à votre presse de rechargement.
- Assurez-vous que la barre est bien en place et sécurisée avant de commencer à recharger.

2. Utilisation

- Chargez la barre avec la quantité appropriée de plomb, en respectant la capacité de 1 oz.
- Sélectionnez la taille de plomb souhaitée, allant de #1 à #6.
- Actionnez la presse de rechargement lentement et régulièrement pour éviter des accidents.
- Après l'utilisation, nettoyez la barre de charge pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les produits en métal.
- Assurez-vous que le produit est hors d'usage avant de le mettre au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage ou la documentation fournie.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre Barre de Charge en Acier MEC Reloading en toute sécurité. Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio a Singolo Stadio

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio a Singolo Stadio MEC Ricarica 1 oz #3#6. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e da gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge volanti.
- Non utilizzare la barra di carica se è danneggiata o presenta segni di usura.
- Assicurati che la barra di carica sia correttamente installata prima di utilizzarla.
- Non sovraccaricare la barra con più di 1 oz di pallini.
- Utilizza solo pallini di dimensioni comprese tra #1 e #6.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Posiziona la barra di carica nella posizione corretta sulla pressa.
- Fissa la barra di carica utilizzando i dispositivi di bloccaggio forniti.
- Verifica che la barra sia saldamente fissata prima di procedere.

2. Uso della Barra di Carica:

- Carica la barra con la quantità desiderata di pallini (fino a 1 oz).
- Assicurati che i pallini siano delle dimensioni corrette (da #1 a #6).
- Aziona la pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che non ci siano ostruzioni o malfunzionamenti durante l'uso.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la barra di carica per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente i componenti per segni di usura e sostituisci eventuali parti danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente prodotti di ricarica.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, inclusa la segnalazione di prodotti non sicuri o richieste di richiamo, contatta l'ente competente nella tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Grazie per aver scelto la Barra di Carica per Pallini in Acciaio a Singolo Stadio MEC Ricarica. La tua sicurezza è la nostra priorità.

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen. Tämä latausbaari on suunniteltu yksivaiheisiin lataajiin, ja se mahdollistaa teräshaukujen lataamisen eri kokoluokissa. Tässä käyttöohjeessa esitetään tärkeät turvallisuusohjeet, asennus ja käyttöohjeet sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että latausbaari on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Käytä vain suositeltuja haulun kokoja (7/8 oz. 11/2 oz. ja #1 #6).
- Älä käytä tuotetta, jos se on jäänyt veteen tai muuhun nesteeseen.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita tuotteen käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna latausbaari lataajaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että latausbaari on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataa haluamasi haulun koko latausbaariin.
- Varmista, että kaikki osat liikkuvat esteettä.
- Käynnistä lataaja ja seuraa prosessia tarkasti.
- Pysäytä laite välittömästi, jos huomaat ongelmia tai outoja ääniä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että ilmoitat kaikista turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä tai ongelmista.

Huomautus

Muista, että EU:n turvallisuusohjeet ovat voimassa kaikille tuotteille. Ota aina huomioon kuluttajaturvallisuus ja ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai varoitukset tuotteista.

Kiitos, että käytät SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna laddningsstång är designad för att användas med enstegs omladdare och möjliggör laddning av stålshot från 7/8 oz. till 11/2 oz. och storlekar #1 ner till #6. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med stålshotladdningsstången.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller andra källor till brand.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och enligt specifikationerna.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Följ tillverkarens manual för att installera laddningsstången korrekt på din enstegs omladdare.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna innan du börjar använda produkten.

2. Användning av laddningsstången:

- Fyll laddningsstången med den önskade mängden stålshot (1 oz).
- Ställ in din omladdare enligt tillverkarens instruktioner.
- Ladda ammunitionen enligt säkerhetsföreskrifterna och se till att inga föremål blockerar mekanismen.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången efter varje användning för att förhindra ansamling av stålshot och skräp.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och skador.

Avfallshantering

- Kassera alla trasiga eller skadade delar på ett säkert sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en effektiv och säker användning av din SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro dávkovací tyč SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití dávkovací tyče SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT. Je nezbytné, abyste si tyto pokyny pečlivě přečetli a dodržovali je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Dbejte na to, abyste výrobek používali v dobře osvětleném a větraném prostoru.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je dávkovací tyč správně namontována na přebíjecím lisu.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Při manipulaci s broky dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy.
- Nenosite volné oblečení a nezapomeňte si chránit oči, když pracujete s výrobkem.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima při manipulaci s broky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Připevněte dávkovací tyč k přebíjecímu lisu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč pevně a bezpečně namontována.

2. Použití:

- Naplňte dávkovací tyč broky podle specifikací (1 oz, velikosti #3#6).
- Dbejte na to, abyste dodržovali doporučené postupy pro nabíjení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte a zkontrolujte výrobek.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nemohlo dojít k úrazu nebo poškození životního prostředí.
- Zvažte recyklaci součástí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Dbejte na to, abyste uchovali doklad o koupi pro případné reklamace nebo dotazy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání dávkovací tyče SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ #3#6 SHOT. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte vyhledat odbornou pomoc.