

STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/2OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Tämä on teräksinen kuulaannostelijapalkki yksivaiheisille latauskoneille. Saatavilla lataamaan 7/8 oz. - 1-1/2 oz. kuulia ja BB-kokoja aina #3:een asti.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-1/2OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019398
- Valm.nro: 302112BB2
- Koko: 1-1/2 oz
- Toimituksen paino: 0.229kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489014021

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Teräksinen Kuulaannostelijapalkki Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Teräksinen Kuulaannostelijapalkki Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa teräksisen kuulaannostelijapalkin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu yksivaiheisille latauskoneille ja se mahdollistaa 7/8 oz. 11/2 oz. kuulia ja BBkokoja aina #3:een asti. On tärkeää noudattaa alla olevia turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi latauskoneesi kanssa.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että latauskoneesi on asetettu oikein ennen kuulaannostelijapalkin käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet latausmateriaalien kanssa.
- Vältä kovan paineen käyttämistä, joka voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauskoneesi on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Kiinnitä teräksinen kuulaannostelijapalkki latauskoneeseen ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että palkki on kunnolla kiinnitetty ja että kaikki osat ovat paikoillaan.

2. Käyttö:

- Valitse haluamasi kuulan koko ja paino.
- Lataa kuulat palkkiin huolellisesti.
- Käynnistä latauskone ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista koneen käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tukea ja lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa lataustoiminnassa. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen teräksisen kuulaannostelijapalkin kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi