

STEEL SHOT CHARGE BAR - 1-1/8OZ BB-#3 STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and BB sizes down to #3.



Attributes

- Name: 1-1/8OZ BB-#3 STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019400
- Mfr. No.: 302118BB3
- Size: 1-1/8 oz
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489012140

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL SHOT CHARGE BAR 11/8OZ BB#3](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: Teräksinen kuulaannostelijapalkki MEC RELOADING 11/8OZ BB#3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití ocelové dávkovací tyče MEC RELOADING 11/8OZ BB#3](#)

Sicherheitshinweise für die STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3. Diese StahlLadestange ist speziell für Einzellader konzipiert und ermöglicht das Laden von Schrot von 7/8 oz. bis 11/2 oz. sowie BBGrößen bis hinunter zu #3. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie die Ladestange an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schrot und Wiederladepressen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Ladestange nur mit kompatiblen Wiederladepressen.
- Tragen Sie beim Laden von Schrot immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Einwirkung von Dämpfen oder Staub zu minimieren.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßiger Kraft beim Laden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladestange gelangen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie die STEEL SHOT CHARGE BAR gemäß den Anweisungen des Herstellers der Wiederladepresse.
- Überprüfen Sie, ob die Ladestange sicher und fest sitzt, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2. Verwendung:

- Messen Sie die gewünschte Menge Schrot (zwischen 7/8 oz. und 11/2 oz.) ab.
- Füllen Sie die Ladestange mit dem Schrot und stellen Sie sicher, dass es gleichmäßig verteilt ist.
- Betätigen Sie die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers, um die Patrone zu laden.
- Überprüfen Sie jede geladene Patrone auf korrekte Füllmenge und Dichtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile der Ladestange gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, und recyceln Sie, wo es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie sollten auch alle Sicherheitsfragen oder Bedenken direkt an die zuständige Behörde melden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie zu einer sicheren und effektiven Nutzung der STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3 bei. Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitsplattform für Updates und Rückrufinformationen. Bleiben Sie sicher und viel Spaß beim Laden!

Safety Instruction Guide for STEEL SHOT CHARGE BAR 11/8OZ BB#3

Introduction

Thank you for choosing the STEEL SHOT CHARGE BAR 11/8OZ BB#3. This product is designed for use with single stage reloaders and allows you to load shot from 7/8 oz. to 11/2 oz., accommodating BB sizes down to #3. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always read and understand all instructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling materials.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum load capacity of 11/2 oz. for the charge bar.
- Ensure the charge bar is securely attached to the reloader before use.
- Avoid using the charge bar if it has been damaged or modified in any way.
- Do not use the charge bar for any purpose other than loading steel shot as specified.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while operating the reloader.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of reloading components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloader is unplugged and in a safe condition before beginning installation.
- Attach the charge bar to the reloader according to the manufacturer's instructions.
- Verify that the charge bar is securely fastened and properly aligned.

2. Usage:

- Measure the desired load using the charge bar, ensuring it is set to the appropriate weight (between 7/8 oz. and 11/2 oz.).
- Load the steel shot into the charge bar, ensuring that you do not exceed the specified limits.
- After loading, follow the reloader's operating instructions to complete the reloading process.
- Always clean the charge bar after use to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.
- Ensure that all materials are disposed of in a manner that is safe for the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and proper use of the STEEL SHOT CHARGE BAR 11/8OZ BB#3, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL SHOT CHARGE BAR 11/8OZ BB#3. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité du Produit pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement de vos munitions. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la barre de chargement.
- Vérifiez que le produit est en bon état avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas la barre de chargement de quelque manière que ce soit.
- Utilisez des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la barre.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la barre de chargement au-delà de la capacité spécifiée de 11/8 oz.
- Assurez-vous que la barre est correctement installée avant de commencer le rechargement.
- Évitez d'utiliser la barre dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne laissez pas la barre de chargement sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retirez la barre de chargement de son emballage et vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage.
- Fixez la barre de chargement à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant de la presse.
- Assurez-vous que la barre est solidement fixée et qu'elle ne bouge pas.

2. Utilisation

- Chargez la barre avec le poids de plomb approprié (11/8 oz maximum).
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour le processus de rechargement.
- Surveillez attentivement le processus pour éviter tout débordement ou erreur.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si possible, recyclez le produit en acier pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la barra di carica in un ambiente ben ventilato.
- Controlla sempre il prodotto per segni di danni prima dell'uso.
- Tieni la barra di carica lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Usa sempre gli occhiali protettivi durante l'uso della barra di carica.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza relative alle attrezzature di ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la barra di carica se è danneggiata o difettosa.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche indicate (11/8 oz).
- Evita di utilizzare pallini che non siano compatibili con la barra di carica.
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica da solo.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Verifica che la tua attrezzatura di ricarica sia compatibile con la barra di carica MEC.

2. Installazione:

- Fissa saldamente la barra di carica alla tua attrezzatura di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi una volta installata.

3. Uso:

- Carica la barra con la quantità di pallini desiderata, rispettando il limite di 11/8 oz.
- Segui le procedure di ricarica standard per garantire un utilizzo sicuro.
- Monitora costantemente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la barra di carica secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non abbandonare o smaltire la barra di carica in modo irresponsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande sulla sicurezza o sull'uso della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o un professionista del settore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. La sicurezza è una priorità; pertanto, è fondamentale rispettare tutte le linee guida e le precauzioni indicate.

Turvallisuusohjeet: Teräksinen kuulaannostelijapalkki MEC RELOADING 11/8OZ BB#3

Johdanto

Tervetuloa teräksisen kuulaannostelijapalkin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu yksivaiheisiin latauskoneisiin, ja se mahdollistaa erilaisten kuulia, erityisesti 7/8 oz. 11/2 oz. ja BBkokoja aina #3:een asti. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinventoista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet teräksisiä kuula.
- Varmista, että latauskoneesi on asianmukaisesti asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita kuulaannostelijapalkkia, noudata valmistajan suosituksia.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauskoneesi on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.
- Kiinnitä kuulaannostelijapalkki tiukasti latauskoneen ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Lataa kuulat palkkiin ohjeiden mukaisesti.
- Käynnistä latauskone ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista laitteen käytön aikana.
- Lopeta käyttö heti, jos havaitset ongelmia tai epänormaaleja ääniä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai jätteenkeruupaikkaan.
- Tarkista paikalliset ohjeet teräksisten tuotteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinventoilmoitukset tai turvallisuuteen liittyvät päivitykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa teräksisen kuulaannostelijapalkin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3 STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3 STEEL SHOT CHARGE BAR. Denna produkt är avsedd för användning med enstegs omladdare och möjliggör laddning av skott och BBstorlekar ner till #3. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Använd produkten endast för avsedd användning; ladda inte med mer än den rekommenderade vikten av 11/8 oz.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att rikta produkten mot dig själv eller andra under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att alla komponenter är inkluderade i förpackningen.
- Följ installationsanvisningarna i manualen för din omladdare.
- Se till att laddningsstången är ordentligt fäst och justerad innan du börjar ladda.

2. Användning

- Fyll laddningsstången med den avsedda mängden stålshot (max 11/8 oz).
- Kontrollera att stålshotet är av rätt storlek (BB#3 eller mindre).
- När du laddar, se till att arbeta i ett välventilerat område.
- Efter varje laddning, inspektera produkten för eventuella skador eller slitage.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Töm och rengör produkten innan den kasseras.
- Återvinn material där det är möjligt, enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsprotokoll, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Bezpečnostní pokyny pro použití ocelové dávkovací tyče MEC RELOADING 11/8OZ BB#3

Úvod

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání ocelové dávkovací tyče MEC RELOADING 11/8OZ BB#3. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny instrukce a pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte výrobek pravidelně na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku jej nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s dávkovací tyčí.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně nastavena před každým použitím.
- Nikdy se nedotýkejte dávkovací tyče, když je v provozu.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami nebo částmi výrobku.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte výrobek používat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti pro instalaci dávkovací tyče.
2. Nainstalujte dávkovací tyč podle pokynů výrobce.
3. Nastavte dávkovací tyč na požadovanou hmotnost (od 7/8 oz. do 11/2 oz.).
4. Ujistěte se, že je dávkovací tyč bezpečně upevněna před použitím.
5. Při dávkování ocelových broků (BB až #3) se ujistěte, že používáte vhodné ochranné vybavení.
6. Po dokončení používání důkladně vyčistěte a uložte výrobek na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Dávkovací tyč a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevrhujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky ve vaší oblasti.

Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému používání ocelové dávkovací tyče MEC RELOADING 11/8OZ BB#3 a ochraně sebe i ostatních.