

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sovitteet mahdollistavat ampumakuormasi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Yhteensopiva lataustangon kanssa, joka on mukana latauspainossasi. Saatavana sekä lyijy- että terästyyleissä yksivaiheisiin ja progressiivisiin paineisiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019407
- Valm.nro: 302138
- Koko: 1-3/8 oz
- Toimituksen paino: 0.243kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489011174

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC Lead Charge Bars Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC Lead Charge Bars Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latausprosessin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, pois suoralta auringonvalolta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki työskentelyalueet ovat hyvin valaistuja ja puhtaita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausmateriaaleja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä liiallista voimaa tai väärää tekniikkaa asennuksessa. Noudata aina valmistajan ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita lataustankoa. Noudata suositeltuja maksimikuormia.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat sopivia ja hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä lataustanko huolellisesti paikoilleen.
- Varmista, että lataustanko on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkuvia osia.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.

2. Käyttö:

- Lataa tarvittavat materiaalit lataustankoon ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toimii oikein ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja että sinulla on tarvittavat suojavarusteet päällä.
- Seuraa koko prosessin ajan, ettei mitään poikkeavaa tapahdu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, kuinka voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MEC Lead Charge Bars tuotteelle. Kiitos, että valitsit meidät!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi