

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 2-1/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sovitteet mahdollistavat ampumakuormasi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Yhteensopiva lataustangon kanssa, joka on mukana latauspainossasi. Saatavana sekä lyijy- että terästyyleissä yksivaiheisiin ja progressiivisiin paineisiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 2-1/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019411
- Valm.nro: 302214
- Koko: 2-1/4 oz
- Toimituksen paino: 0.243kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489010252

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen latauskokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestyksessä, jotta voit välttää onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausmateriaaleja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin ilmastoitu, erityisesti käytettäessä kemikaaleja.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta ladattaessa materiaaleja, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitännät ja osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että lataustanko on yhteensopiva MEC Lead Charge Bars tuotteen kanssa.
- Kiinnitä lataustanko huolellisesti paikoilleen, varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja että ei ole näkyviä vaurioita.

2. Käyttö

- Käynnistä latausprosessi varovasti ja noudata valmistajan ohjeita.
- Säädä latausmäärä haluamallesi tasolle ennen käyttöä.
- Seuraa prosessia koko ajan ja ole valmis keskeyttämään sen, jos ilmenee ongelmia.
- Kun olet valmis, sammuta laite ja puhdista työskentelyalue.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käytetyt materiaalit ja osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä vaarallisia kemikaaleja tai materiaaleja tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti MEC Lead Charge Bars tuotteen käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi