

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sovitteet mahdollistavat ampumakuormasi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Yhteensopiva lataustangon kanssa, joka on mukana latauspainossasi. Saatavana sekä lyijy- että terästyyleissä yksivaiheisiin ja progressiivisiin paineisiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019413
- Valm.nro: 30258
- Koko: 5/8 oz
- Toimituksen paino: 0.249kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489014823

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huolehtimaan tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin ilmastoitu.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita latausprosessissa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että lataustanko on yhteensopiva MEC Charge Barin kanssa.
- Kiinnitä Charge Bar tiukasti lataustankoon.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta haluamasi latausmäärä Charge Bariin.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat kunnossa ennen latausprosessin aloittamista.
- Käynnistä latausprosessi ja seuraa ohjeita huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Bars tuotteet. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti latauskokemuksestasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi