

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



## Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019420
- Valm.nro: 502138
- Koko: 1-3/8 oz
- Toimituksen paino: 0.238kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489013338

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikea valinta tarpeisiisi ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat lataamista ja ampumista.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteita, jotka voivat tarttua laitteeseen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei siihen ole erikseen annettu ohjeita.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen aloittamista.
- Asenna latauspalkki huolellisesti ja varmista, että se on oikein paikallaan.

#### 2. Käyttö

- Varmista, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Täytä latauspalkki huolellisesti ja noudata suositeltuja annoksia.
- Käynnistä laite ja tarkista, että se toimii oikein ennen varsinaista käyttöä.
- Seuraa käytön aikana kaikkia turvallisuusohjeita ja käytäntöjä.

### Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

### Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)