

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019421
- Valm.nro: 502158
- Koko: 1-5/8 oz
- Toimituksen paino: 0.231kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489014892

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bar Progressive Press tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja osia tuotteen kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät lataamiseen ja ampumatarvikkeisiin.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja puhdas.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan ohjeita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi väsyneeksi tai huonovointiseksi.
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä latauspalkki ohjeiden mukaan, varmistaen, että se on tukevasti paikoillaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataa tarvittavat materiaalit, kuten lyijy tai teräs, tuotteen ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita huolellisesti.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja siistinä koko prosessin ajan.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia laitteen toiminnassa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit on käsitelty oikein ja turvallisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Bar Progressive Press tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttökokemus.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi