

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Teräksinen haulimaksupalkki on suunniteltu progressiivisille lataajille. Saatavana lataamaan 7/8 unssista 1-1/2 unssiin haulien ja BB-kokojen osalta aina #6:een asti.



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019432
- Valm.nro: 502118BB3
- Koko: 1-1/8 oz
- Toimituksen paino: 0.234kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489014854

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Käytä tuotetta vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että käytät tuotetta vain suositeltujen haulien ja BBkokojen kanssa (koko #6 asti).
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, lataamisen aikana.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asianmukaista koulutusta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Pidä kaikki työkalut ja tarvikkeet järjestyksessä, jotta voit välttää vahingot.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen tuotteen asennusta.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käynnistä laite vain, kun se on oikein asennettu ja kaikki turvatoimet on otettu huomioon.
- Käytä tuotetta vain suositelluilla lataustavoilla.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista laitteen käytön aikana.
- Puhdista tuote säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoa turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi