

Lead Sled Weight Bag, Standard - Caldwell Lead Sled Weight Bag, Large

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Kiväärin ampumatuet](#)

Nämä tukevat pussit on suunniteltu asetettavaksi Lead Sled® 3, Solo™ tai DFT™ 2 -alustalle, ja ne pitävät kätevästi 25lb painoista lyijypulloa, hiekkaa tai muuta painavaa materiaalia.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Caldwell Lead Sled Weight Bag, Large](#)
- Valmistaja: [Caldwell](#)
- Tuotenro: EU1001834
- Valm.nro: 777800
- Väri: Green
- Toimituksen paino: 0.26kg
- Toimituksen korkeus: 145mm
- Toimituksen leveys: 58mm
- Toimituksen pituus: 235mm
- UPC: 661120778004

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Caldwell Lead Sled Weight Bag Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Caldwell Lead Sled Weight Bag Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell Lead Sled Weight Bag on suunniteltu käytettäväksi Lead Sled® 3, Solo™ ja DFT™ 2 alustojen kanssa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen asianmukaisen käsittelyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja painoja (25 lb) tuotteen täyttämiseen.
- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta, sillä se voi vaarantaa tuotteen turvallisuuden ja vakauden.
- Varmista, että painot on asetettu tasaisesti pussin sisälle, jotta vältetään epätasapaino.
- Älä käytä tuotetta epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet raskaita materiaaleja, kuten hiekkaa tai lyijypulloa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Lead Sled Weight Bag tasaiselle pinnalle.
- Täytä pussi suositelluilla materiaaleilla (lyijypullo, hiekka tai muu painava materiaali) varmistaen, että se ei ylitä 25 lb painoa.
- Varmista, että pussi on suljettu tiiviisti ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta Lead Sled Weight Bag Lead Sled® 3, Solo™ tai DFT™ 2 alustalle.
- Varmista, että pussi on tukevasti paikallaan ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että tuote on vakaa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty Lead Sled Weight Bag paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Caldwell Lead Sled Weight Bag tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi