

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Tuulimittarit ja -liput](#) > [Tuulimittarit](#)

The Kestrel 5700 replaces the Sportsman model and offers a more affordable entry into advanced ballistic weather meters. But what sets the 5700 apart from the Elite version? The Elite model features proprietary Applied Ballistics® software, while the Kestrel 5700 uses a ballistic solver that is not Applied Ballistics. If you want the highest level of ballistic performance, the Elite is the preferred choice. However, for shooters who need to stay within budget, the Kestrel 5700 delivers powerful functionality at a more accessible price point.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Features:

- G1 / G7 Ballistic Solver: Corrects for aerodynamic jump, spin drift, and Coriolis effect to enable accurate long-range shooting
- Easy Mode: Step-by-step guided setup that helps users learn the system quickly and shoot with confidence at distance
- Muzzle Velocity Calibration Guide: Allows accurate bullet velocity calibration without a chronograph, improving overall precision
- Environmental Capture: Measures and adapts to current conditions wherever you are, automatically updating ballistic solutions—no re-zeroing required when changing elevation
- LiNK Connectivity: Powered by Bluetooth® Low Energy, enabling wireless communication with mobile devices and computers, and integration with LiNK-compatible laser rangefinders for increased speed and accuracy
- Weather Mode: Provides all environmental measurements, data storage, and graphing functions of the Kestrel 5500 Weather Meter, including wind speed, wind direction, crosswind, temperature, humidity, pressure, and altitude
- Large, High-Resolution Display: Easily readable even in direct sunlight, featuring both bright white and night-vision-friendly red backlighting
- Kestrel LiNK Ballistics App: Available for iOS and Android, offering convenient firearm management, profile backup, and remote viewing of ballistic solutions on your mobile device
- Rugged and Waterproof: Drop-tested to MIL-STD-810G standards and waterproof to IP67. Includes a protective cover, neck lanyard, and lithium AA battery

Ominaisuudet

- Nimi: [Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK](#)
- Valmistaja: [KESTREL](#)
- Tuotenro: EU2016381
- Valm.nro: 0857BLTAN
- Toimituksen paino: 0.229kg
- Toimituksen korkeus: 33mm
- Toimituksen leveys: 165mm
- Toimituksen pituus: 165mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Kestrel 5700 Ballistics Weather Meterin käyttöön! Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja ja luotettavia sää ja ballistisia tietoja. On tärkeää, että käytät laitetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita, jotta voit nauttia sen eduista ilman riskejä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä laite kuivassa paikassa ja vältä altistamista sitä äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä altista laitetta voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.
- Tarkista säännöllisesti laitteen akku ja vaihda se tarvittaessa. Käytä vain valmistajan suosittelemia akkuja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki liitännät ja johdot ovat ehjät ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikein. Ota yhteyttä asiakastukeen, jos havaitset ongelmia.
- Varmista, että käytät laitetta turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Kun käytät LiNKyhteyttä, varmista, että laite on yhdistetty turvalliseen ja luotettavaan laitteeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
- Varmista, että laite on täysin ladattu ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja seuraa näyttöohjeita.
- Kalibroi piipun nopeus käyttöohjeen mukaisesti varmistaaksesi tarkat tulokset.
- Käytä helppoa tilaa, jos et ole perehtynyt laitteeseen, jotta voit oppia sen käytön vaiheittain.
- Ota huomioon ympäristön olosuhteet ja säädä laite sen mukaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä laite vastuullisesti, kun se ei enää toimi tai sitä ei tarvita.
- Älä heitä laitetta tavalliseen roskikseen. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Varmista, että kaikki akkuja ja sähkökomponentteja käsitellään asianmukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua Kestrel 5700 Ballistics Weather Meterin käytössä, ota yhteyttä asiakastukeen. He ovat valmiita auttamaan sinua kaikissa kysymyksissäsi ja varmistamaan, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen laitteestasi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia Kestrel 5700:n tarjoamista eduista turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi