

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Tuulimittarit ja -liput](#) > [Tuulimittarit](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Ominaisuuudet

- Nimi: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Valmistaja: [KESTREL](#)
- Tuotenro: EU2016385
- Valm.nro: 0857ALOLV
- Toimituksen paino: 0.272kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 165mm
- Toimituksen pituus: 165mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kestrel 5700 Elite Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kestrel 5700 Elite Weather Meter on suunniteltu pitkän matkan ampujille, ja se tarjoaa tarkkaa tietoa ympäristöolosuhteista. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa ja vältä altistamista sitä äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä vain suositeltuja paristoja. Väärän tyyppiset paristot voivat aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että laite on kalibroitu oikein ennen käyttöä. Tämä takaa tarkat mittaustulokset.
- Älä käytä laitetta vaarallisissa tai epävakaisissa ympäristöissä, joissa se voi vahingoittua tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Käytä laitetta vain sen tarkoituksen mukaisesti, eli ympäristömittauksiin ja ballistisiin laskelmiin.
- Huomioi, että laitteen näyttö voi heijastaa valoa eri tavoin. Varmista, että voit lukea näytön tiedot selkeästi eri valaistusolosuhteissa.
- Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai pudotuksille.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Asenna paristo laitteeseen seuraavasti:
 - Avaa paristokansi.
 - Aseta uusi AA-paristo oikeaan suuntaan.
 - Sulje paristokansi.
- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Navigoi käyttöliittymässä käyttäen painikkeita. Valitse haluamasi asetukset ja toiminnot.
- Varmista, että Bluetooth LiNK yhteys on aktivoitu, jos käytät laitetta mobiililaitteen kanssa.
- Kalibroi laite tarvittaessa käyttämällä "Litz" kirjastoa ja seuraamalla ohjeita.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaan. Älä heitä niitä tavalliseen roskakoriin.
- Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

Kestrel 5700 Elite Weather Meter on tehokas työkalu, joka tarjoaa tarkkoja mittauksia. Noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja käytä laitetta aina sen tarkoituksen mukaisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi