

Heads Up Display - Kestrel HUD Remote Cable Replacement

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

The Kestrel HUD Remote Cable Replacement is a high-quality accessory designed to ensure reliable connectivity between your Kestrel HUD Heads-Up Display and remote devices. This cable provides secure and stable data transmission, allowing you to maintain optimal visibility of your environmental data during shooting sessions. Made from durable materials, it is easy to install and compatible with various Kestrel models, making it an essential component for precision shooters and outdoor enthusiasts.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Kestrel HUD Remote Cable Replacement](#)
- Valmistaja: [KESTREL](#)
- Tuotenro: EU2016399
- Valm.nro: 0762
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kestrel HUD Remote Cable Replacement Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kestrel HUD Remote Cable Replacement

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kestrel HUD Remote Cable Replacement kaapelin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa yhteyttä Kestrel HUD näyttösi ja etälaitteiden välillä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos kaapeli on kulunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä kaapelin altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä vedä tai taivuta kaapelia liikaa, sillä se voi vahingoittaa sisäisiä johtimia.
- Käytä vain Kestrelin hyväksymiä laitteita kaapelin kanssa.
- Jos havaitset ongelmia kaapelin toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Kestrel HUD näyttösi on sammutettu ennen kaapelin liittämistä.
- Liitä kaapelin toinen pää Kestrel HUD näyttöön ja toinen pää etälaitteeseen.
- Varmista, että liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Käynnistä Kestrel HUD näyttösi.
- Tarkista, että kaapeli on kunnolla liitetty ja että näyttösi toimii oikein.
- Seuraa ympäristötietojasi huolellisesti varmistaaksesi, että kaapeli toimii odotetusti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Kestrel HUD Remote Cable Replacement kaapelin käyttö on turvallista ja tehokasta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi